

**Keskkonnamõju analüüs****Praksi tee**

Koostajad:

Kavandamisspetsialist

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist

Jüri KoortToomas Hirse

Koostamise aeg:

algus: 21.03.2018

lõpp: 19.06.2019

**Tabel 1. Objekti üldandmed****Järvamaa metskond**

Nr		Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala):					
	<b>Kokku</b>				<b>0</b>	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Praksi tee			1,75		km
	<b>Kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,75</b>		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK hallatav maa:	23401:006:0012; 23401:006:0160; 35701:003:0274;			2,1	ha
	Võõras maa:	23401:006:0019; 23401:006:0360; 35701:001:0166; 35701:001:0257; 35701:003:1340; 35701:003:2602;			0,6	ha
	Reformimata maa:					
	<b>Kokku</b>				<b>2,7</b>	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	AI524; HU407;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				45,8 3,68	ha ha ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
			Projekteeritav*			
2.2.	Veejuhtmete pikkus (v.a nõva):	olemasolev	rek	uus		
		3,19	1,29	1,83		km
	<b>Kokku</b>	<b>3,19</b>	<b>1,29</b>	<b>1,83</b>		km
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	naadi (ND)	34,61	75,58			
	angervaksa (AN)	2,12	4,63			
	tarna-angervaksa (TA)	6,24	13,63			
	tarna (TR)	1,06	2,31			
	jänese kapsa-kõdusoo (JO)	0,38	0,83			
	madal soo (MD)	1,38	3,01			

\* täidetakse projekteerimise käigus

**Keskkonnamõju analüüs****Praksi tee**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märke metsad

**Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa**

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	AI524	3	0,24	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeäärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
2	AI524	11	1,06	TR kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeäärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
3	AI524	12	4,24	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeäärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
4	AI524	15	0,06	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeäärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
5	AI524	23	0,62	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeäärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
6	AI524	46	0,12	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeäärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks

\* Märjade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:  
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madal soo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

\*\* Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse  
Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas  
Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

**Keskkonnamõju analüüs****Praksi tee**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	234:VKK:003	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
2	357:MAL:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	357:MOA:003	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	357:TAK:026	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	8426	Kinnismälestis	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	8427	Kinnismälestis	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	8428	Kinnismälestis	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	8429	Muinsuskaitseala või kinnismälestise ala	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
9	8429	Kinnismälestis	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
10	KLO9113498	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
11	KLO9113499	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
12	VEE1131600	Veekogu piiranguvöönd	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette, setete kandumine suublasse	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; vältida setete tagasikandumist veekogusse; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta

\* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.