

Keskkonnamõju analüüs

Abruka LKA teed

Koostajad

metsaparandusspetsialist

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist

Jüri Koort

Toomas Hirse

Koostamise aeg

2016-10-03

2017-06-21

Tabel 1. Objekti üldandmed

Saaremaa metskond

Nr		Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala)					
	Kokku				0	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi	olemasolev	rek	uus		
	Pikanina tee	3,66	3,92			km
	Surnuaia tee	1,04	1,04			km
	Vahase tee	2,58	1,95			km
	Kokku	7,28	6,91	0		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub:					
	RMK maa	34801:014:0005; 34801:014:0159; 34801:014:0161; 43301:001:0233;			2,4	ha
	Võõras maa	34801:014:0050; 34801:014:0062; 34801:014:0065; 34801:014:0069; 34801:014:0081; 34801:014:0085; 34801:014:0088; 34801:014:0089; 34801:014:0091; 34801:014:0135;			0,6	ha
	Reformimata maa					
	Kokku				3	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel	QE450; QE451; QE452; QE453; QE454; QE456; QE458; QE467;				
1.5.	RMK metsamaa pindala				123,8	ha
	sh majandamispiirangutega metsamaa				123,8	ha
	Muu maa				14,85	ha
2.	Kuivendusvõrk					
2.1.	MPS eesvool objektil	Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
			Projekteeritav*			
2.2.	Veejuhtmete pikkus	olemasolev	rek	uus		
		0,81				km
	Kokku	0,81	0	0		km
3.	Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast					
3.1.	Kasvukohatüüp	pind ha	osakaal %			
	kastikuloo (KL)	3,02	2,38			
	sinilille (SL)	32,7	25,79			
	naadi (ND)	82,03	64,69			
	angervaksa (AN)	9,06	7,14			

* täidetakse projekteerimise käigus

Keskkonnamõju analüüs Abruca LKA teed

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	QE452	3	8,32	AN kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
2	QE454	2	0,75	AN kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

- ** Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
 Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
 Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Keskkonnamõju analüüs

Abruka LKA teed

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood)	Veejuhtmete kogupikkus kaitseväärtuse alal; m	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele**	Leevendavad meetmed
1	270:AED:003	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0064		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	270:AST:064	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0098		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	270:HEK:001	Pärandkultuuri objekt	QE452-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	270:JKM:001	Pärandkultuuri objekt	QE453-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	270:JKM:004	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0155		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	270:KON:035	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0136,34801:014:0155,34801:014:0154,34801:014:0148	0	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	270:KUV:007	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0050		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	270:LLA:002	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0081		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
9	270:MKT:003	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0081		oht väärtuse kahjustamiseks	munakivitee soovituslikult säilitada või rekonstrueerida munakiviteena
10	270:MMS:012	Pärandkultuuri objekt	QE467-5		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
11	270:MOA:020	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0050		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
12	270:MOA:021	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0085		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
13	270:MOM:001	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0097		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
14	270:MPO:003	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0136,43301:001:1049	0	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
15	270:MTH:007	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0081		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	270:MTH:008	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0064		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	270:OKU:002	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0062		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
18	270:RAH:001	Pärandkultuuri objekt	34801:014:0050		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

19	270:VKK:008	Pärandkultuuri objekt	QE453-7		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
20	ELP0000915	Poollooduslik kooslus	34801:014:0091,34801:014:0088,34801:014:0084,34801:014:0062		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
21	ELP0000919	Poollooduslik kooslus	34801:014:0088,EHAK 1064,34801:014:0062,34801:014:0091		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
22	ELP0000920	Poollooduslik kooslus	AT031030180,34801:014:0062		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
23	ELP0000920	Poollooduslik kooslus	QE452-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
24	ELP0000921	Poollooduslik kooslus	AT031030180,34801:014:0115		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
25	ELP0000924	Poollooduslik kooslus	34801:014:0115		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
26	ELP0000924	Poollooduslik kooslus	QE452-1,QE452-3,QE452-2		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
27	ELP0000925	Poollooduslik kooslus	34801:014:0115,AT031030180		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
28	ELP0000925	Poollooduslik kooslus	QE452-1,QE452-2		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
29	ELP0000927	Poollooduslik kooslus	34801:014:0090,34801:014:0140,34801:014:0141,34801:014:0087		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
30	ELP0000927	Poollooduslik kooslus	QE467-7		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
31	ELP0002560	Poollooduslik kooslus	34801:014:0087,34801:014:0090,34801:014:0083,34801:014:0140,34801:014:0141		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
32	ELP0002560	Poollooduslik kooslus	QE453-1,QE450-3,QE450-1,QE467-7,QE452-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
33	ELP0003371	Poollooduslik kooslus	34801:014:0084,34801:014:0062,34801:014:0103,34801:014:0069		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
34	ELP0003371	Poollooduslik kooslus	QE467-5,QE458-3,QE458-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

35	ELP0008071	Poollooduslik kooslus	QE453-7,QE456-1,QE455-8,QE454-5,QE454-1,QE453-5,QE453-6,QE456-7,QE453-4		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
36	ELP0011123	Poollooduslik kooslus	34801:014:0064		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
37	ELP0011411	Poollooduslik kooslus	34801:014:0088,34801:014:0091,34801:014:0062		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
38	ELP0011412	Poollooduslik kooslus	34801:014:0091,34801:014:0062		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
39	ELP0011414	Poollooduslik kooslus	34801:014:0084		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
40	ELP0014346	Poollooduslik kooslus	34801:014:0062,34801:014:0084,34801:014:0017,34801:014:0069		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
41	ELP0014346	Poollooduslik kooslus	QE458-3,QE458-2,QE457-5,QE467-5		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
42	ELP0014348	Poollooduslik kooslus	34801:014:0017		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
43	ELP0014348	Poollooduslik kooslus	QE457-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
44	KLO1101302	Piiranguvöönd	34801:014:0085,34801:014:0065,34801:014:0064,43301:001:0232,34801:014:0098,34801:014:0089,34801:014:0081		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uute kraavide rajamine keelatud
45	KLO1101302	Piiranguvöönd	QE451-4,QE454-2,QE451-8,QE451-1,QE456-1,QE454-5,QE454-4,QE454-1,QE451-2		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uute kraavide rajamine keelatud
46	KLO1101304	Sihtkaitsevöönd	34801:014:0140,34801:014:0103,34801:014:0084,34801:014:0017,34801:014:0090,34801:014:0087,34801:014:0083		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uute kraavide rajamine keelatud, trassiraie ja ehitustöödega ei tohi kahjustada loodusdirektiivi elupaigatüüpe, vajalik Keskkonnaameti seisukoht

47	KLO1101304	Sihtkaitsevöönd	QE450-6, QE452-1, QE452-2, QE467-7, QE450-1, QE450-2, QE450-3, QE450-4, QE456-3, QE456-2, QE455-7, QE455-5, QE453-6, QE453-5, QE453-3, QE453-2, QE452-3, QE450-5, QE456-5, QE456-4, QE456-1, QE455-8, QE455-1, QE454-5, QE454-4, QE454-1, QE453-7, QE453-4, QE453-1, QE451-1, QE451-8, QE458-4, QE458-3, QE458-2, QE458-1, QE457-5, QE457-4, QE456-7		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uute kraavide rajamine keelatud, trassiraie ja ehitustöödega ei tohi kahjustada loodusdirektiivi elupaigatüüpe, vajalik Keskkonnaameti seisukoht
48	KLO2000303	Hoiuala	EHAK 1064,34801:014:0062,34801:014:0103,34801:014:0084,34801:014:0017,34801:014:0069,34801:014:0141,34801:014:0140,34801:014:0139,34801:014:0135,34801:014:0064,AT031030180,34801:014:0115,34801:014:0090,34801:014:0087,34801:014:0083,34801:014:0091,34801:014:0088	335	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	meetmed konkreetsemalt iga kaitseväärtuse juures
49	KLO2000303	Hoiuala	QE450-1, QE467-5, QE467-7, QE452-1, QE452-2, QE455-1, QE458-3, QE458-2, QE457-5, QE452-3, QE450-3	335	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	meetmed konkreetsemalt iga kaitseväärtuse juures
50	KLO2000316	Hoiuala	34801:014:0088		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
51	KLO9301240	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE452-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
52	KLO9301241	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	34801:014:0090,34801:014:0140		mõju puudub	"seeneliik kasvab vana tamme jalamil; 30 m raadiusega säilitada kõik vanad tammed (sh surnud puud ja kännud nende esinemisel); olemasoleva tee muldest kaugemal pinnast mitte kahjustada ning materjale mitte ladestada; alalt võib käsitsitööna eemaldada võsa"
53	KLO9301241	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-4, QE467-7, QE450-2, QE450-1, QE450-3, QE453-5, QE450-6, QE450-5		mõju puudub	"seeneliik kasvab vana tamme jalamil; 30 m raadiusega säilitada kõik vanad tammed (sh surnud puud ja kännud nende esinemisel); olemasoleva tee muldest kaugemal pinnast mitte kahjustada ning materjale mitte ladestada; alalt võib käsitsitööna eemaldada võsa"

54	KLO9301713	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0115		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
55	KLO9301713	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE453-4, QE455-1, QE453-7, QE453-5, QE453-3, QE453-2, QE452-3		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
56	KLO9301714	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0084, 34801:014:0103		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
57	KLO9301714	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE458-1, QE456-7, QE456-3, QE456-2, QE457-5, QE456-5, QE456-4, QE456-1, QE455-8, QE458-4, QE458-3, QE458-2		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
58	KLO9301715	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE453-7, QE453-6, QE454-2, QE454-1, QE454-4, QE454-5, QE456-4		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
59	KLO9301907	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE454-4, QE454-5, QE456-4, QE453-6, QE454-2, QE453-7, QE454-1		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
60	KLO9301908	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0083, 34801:014:0087, 34801:014:0090		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
61	KLO9301908	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE452-3, QE453-2, QE453-1, QE453-4, QE455-1, QE450-1, QE450-3, QE450-4, QE450-2		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
62	KLO9301911	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE453-5, QE450-5, QE450-1, QE453-7, QE451-1, QE451-8, QE453-6, QE454-1, QE450-6		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
63	KLO9301912	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0098		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
64	KLO9301912	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE454-2, QE454-4, QE454-1, QE456-4, QE451-2, QE451-4, QE451-1, QE451-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
65	KLO9302347	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE454-1, QE450-1, QE453-7, QE450-5, QE451-1, QE451-8, QE453-6, QE453-5, QE450-6		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
66	KLO9302354	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0115		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
67	KLO9302354	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE453-7, QE453-2, QE453-3, QE453-5, QE452-3, QE453-4, QE455-1		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
68	KLO9302592	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0062		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
69	KLO9302604	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0090, 34801:014:0140		oht leiukoha kahjustamiseks	mets-õunapuude leidumisel tööalal need kahjustamata säilitada
70	KLO9302604	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE450-2, QE467-7, QE450-6, QE453-5, QE450-3, QE450-1, QE450-4, QE450-5		oht leiukoha kahjustamiseks	mets-õunapuude leidumisel tööalal need kahjustamata säilitada
71	KLO9303071	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE453-6, QE454-5, QE454-1, QE454-4, QE456-4, QE454-2, QE453-7		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
72	KLO9303072	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0115		mõju puudub	leiukoht ulatuslik

73	KLO9303072	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE453-3, QE453-2, QE452-3, QE453-4, QE453-5, QE455-1, QE453-7		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
74	KLO9308130	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE458-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
75	KLO9308546	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE456-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
76	KLO9309836	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:014:0103, 34801:014:0084		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
77	KLO9309836	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE456-2, QE456-1, QE455-8, QE458-4, QE458-3, QE456-5, QE458-2, QE458-1, QE457-5, QE456-7, QE456-3, QE456-4		mõju puudub	leiukoht ulatuslik
78	KLO9310382	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	34801:014:0140		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
79	KLO9311503	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
80	KLO9311504	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
81	KLO9311505	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
82	KLO9311506	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
83	KLO9311507	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
84	KLO9311508	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE450-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
85	KLO9311509	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE453-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
86	KLO9311510	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE453-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
87	KLO9311511	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE452-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
88	KLO9311512	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE456-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
89	KLO9311513	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE458-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
90	KLO9311514	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE458-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
91	KLO9311515	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE458-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
92	KLO9311516	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE458-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

93	KLO9318052	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE456-7		oht leiukoha kahjustamiseks	"taimed kasvavad tee mulde vahetust lähedusest veidi kaugemal; 30 m ulatuses olemasoleva tee muldest pinnast mitte kahjustada ning materjale mitte ladestada; alalt võib käsitsitööna eemaldada võsa, vanad puud säilitada;"
94	KLO9329489	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE458-2		oht leiukoha kahjustamiseks	"taimed kasvavad ca 1x1 meetrisel sammaldunud raudkivil (läheduses ka infotahvel); älgida, et teetööde käigus ei kahjustataks nimetatud kivi ja sellel kasvavat taimestikku; kivi ümbrusest võib käsitsitööna eemaldada võsa, vanad puud säilitada;"
95	KLO9600465	Liigi leiukoht (seened, I kat)	QE450-1		oht leiukoha kahjustamiseks	trassiraiet leiukohas ja sellest 10 m ulatuses ei tehta
96	PLO1000974	Kavandatav kaitseala	34801:014:0088	2459	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
97	VEP131006	VEP tunnustele vastav ala	34801:014:0069,34801:014:0017,34801:014:0084,34801:014:0103,34801:014:0062,34801:014:0115		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
98	VEP131006	VEP tunnustele vastav ala	QE467-5, QE458-4, QE458-3, QE452-3		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
99	VEP131007	VEP tunnustele vastav ala	34801:014:0083,34801:014:0087,34801:014:0090		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
100	VEP131007	VEP tunnustele vastav ala	QE452-3, QE450-3		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
101	VEPE00081	VEP tunnustele vastav ala	34801:014:0140,34801:014:0090		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)

102	VEPE00081	VEP tunnustele vastav ala	QE450-2,QE450-3,QE450-4,QE450-5,QE450-6,QE453-5,QE467-7,QE453-6,QE450-1		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
103	VEPE00083	VEP tunnustele vastav ala	QE450-3,QE450-1,QE453-4,QE453-2,QE450-4		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
104	VEPE00085	VEP tunnustele vastav ala	QE450-6,QE450-1,QE450-5		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
105	VEPE00086	VEP tunnustele vastav ala	34801:014:0115,34801:014:0083		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
106	VEPE00086	VEP tunnustele vastav ala	QE453-1,QE452-2,QE452-3		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
107	VEPE00087	VEP tunnustele vastav ala	QE452-3,QE453-1,QE453-2		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
108	VEPE00088	VEP tunnustele vastav ala	QE453-3,QE453-5,QE453-4,QE453-2,QE455-8,QE453-7		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
109	VEPE00089	VEP tunnustele vastav ala	QE454-2,QE454-1,QE456-4,QE454-5,QE454-4,QE453-6		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
110	VEPE00090	VEP tunnustele vastav ala	34801:014:0115		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)

111	VEPE00090	VEP tunnustele vastav ala	QE455-1,QE452-3,QE453-1		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
112	VEPE00091	VEP tunnustele vastav ala	QE455-8,QE456-3,QE456-2		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
113	VEPE00092	VEP tunnustele vastav ala	QE458-3,QE456-3,QE456-7,QE456-1,QE458-2,QE456-2		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
114	VEPE00093	VEP tunnustele vastav ala	QE456-7,QE458-2,QE456-5,QE456-4,QE456-1,QE458-3,QE456-3		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
115	VEPE00094	VEP tunnustele vastav ala	QE456-4,QE456-7,QE456-5		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
116	VEPE00095	VEP tunnustele vastav ala	QE456-4,QE456-7,QE456-5		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
117	VEPE00099	VEP tunnustele vastav ala	QE457-5,QE458-2,QE456-2,QE457-4,QE458-1		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
118	VEPE01852	VEP tunnustele vastav ala	QE457-4,QE457-5		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
119	VEPE01853	VEP tunnustele vastav ala	34801:014:0017		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)

120	VEPE01853	VEP tunnustele vastav ala	QE457-5,QE458-2,QE458-1		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
121	VEPE01854	VEP tunnustele vastav ala	QE458-2,QE458-1,QE457-5,QE456-3,QE456-2,QE458-3		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
122		Natura elupaik	34801:014:0062,34801:014:0084,34801:014:0091,34801:014:0088		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
123		Natura elupaik	34801:014:0062,EHAK1064,34801:014:0088,34801:014:0091		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
124		Natura elupaik	34801:014:0081,34801:014:0085,34801:014:0089	338	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
125		Natura elupaik	34801:014:0062		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
126		Natura elupaik	34801:014:0090,34801:014:0140,34801:014:0087,34801:014:0141		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
127		Natura elupaik	34801:014:0130,34801:014:0121,34801:014:0148		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
128		Natura elupaik	34801:014:0136	34	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
129		Natura elupaik	AT031030180		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
130		Natura elupaik	QE452-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
131		Natura elupaik	QE467-7		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
132		Natura elupaik	34801:014:0069,34801:014:0062,34801:014:0103,34801:014:0084		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
133		Natura elupaik	34801:014:0091,34801:014:0088,34801:014:0062		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
134		Natura elupaik	34801:014:0115		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta

135		Natura elupaik	34801:014:0115,AT031030180		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
136		Natura elupaik	QE452-2,QE452-1		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
137		Natura elupaik	QE452-2,QE452-1,QE452-3		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaiga poolsele küljele ei tõsteta
138		Natura elupaik	QE458-3,QE467-5,QE458-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
139		Natura elupaik	34801:014:0084		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
140		Natura elupaik	34801:014:0090,34801:014:0083,34801:014:0087		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
141		Natura elupaik	34801:014:0140,34801:014:0090		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
142		Natura elupaik	34801:014:0148,34801:014:0069,34801:014:0104,34801:014:0115,34801:014:0090,34801:014:0087,34801:014:0083,34801:014:0062,34801:014:0084,34801:014:0121,34801:014:0132,34801:014:0017,34801:014:0135,34801:014:0139,34801:014:0140,34801:014:0141,34801:014:0050		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

143		Natura elupaik	QE450-2, QE453-5, QE450-6, QE450-5, QE450-4, QE450-3, QE450-1, QE467-7		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
144		Natura elupaik	QE450-4, QE455-1, QE453-4, QE453-1, QE453-2, QE452-3, QE450-3, QE450-2, QE450-1		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
145		Natura elupaik	QE453-2, QE453-7, QE453-4, QE453-5, QE453-3		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
146		Natura elupaik	QE453-4, QE450-4, QE450-3, QE450-1, QE453-3, QE453-5		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
147		Natura elupaik	QE453-4, QE456-2, QE456-3, QE455-7, QE453-7, QE454-5, QE455-8, QE456-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
148		Natura elupaik	QE453-5, QE453-3, QE453-6, QE453-4		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
149		Natura elupaik	QE455-1, QE452-2, QE467-7, QE467-5, QE450-1, QE450-3, QE450-6, QE452-3, QE457-5, QE458-2, QE458-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
150		Natura elupaik	QE455-1, QE452-3		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
151		Natura elupaik	QE455-8, QE453-4, QE455-7, QE455-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

152		Natura elupaik	QE457-5,QE456-7,QE458-2,QE456-2,QE456-3,QE458-3,QE458-4,QE455-8,QE456-1,QE456-4,QE456-5,QE458-1		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad teekraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
153		Natura elupaik	34801:014:0017		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
154		Natura elupaik	34801:014:0064		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
155		Natura elupaik	34801:014:0089,34801:014:0098,34801:014:0085,34801:014:0081,34801:014:0065		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
156		Natura elupaik	34801:014:0103,34801:014:0084		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
157		Natura elupaik	QE451-2,QE454-2,QE451-4,QE454-1,QE454-4,QE456-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
158		Natura elupaik	QE451-8,QE451-2,QE454-1,QE451-1		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
159		Natura elupaik	QE453-5,QE453-6,QE454-1,QE451-8,QE450-1,QE451-1,QE450-5,QE450-6		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
160		Natura elupaik	QE454-2,QE454-1,QE454-4,QE454-5,QE456-4,QE453-6		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta

161		Natura elupaik	QE454-5,QE456-5,QE456-4,QE456-7,QE456-1,QE458-3,QE458-4,QE454-1		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
162		Natura elupaik	QE455-8,QE457-5,QE456-3,QE458-2,QE456-2,QE458-1		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
163		Natura elupaik	QE458-1,QE458-2,QE457-5,QE457-4		oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	uusi kraave ei ehitata, elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid), pinnast mitte kahjustada; setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta
164		Üksikobjekti piiranguvöönd	QE455-5,QE455-8,QE453-4,QE455-7		oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	uute kraavide rajamine ja sette ladestamine keelatud; vajalik valitseja seisukoht
165		Mereranna piiranguvöönd saartel	EHAK 1064,34801:014:0115,34801:014:0154,34801:014:0084,34801:014:0088,34801:014:0090,34801:014:0087,34801:014:0091,34801:014:0135,34801:014:0139,34801:014:0140,34801:014:0141,34801:014:0062,AT031030180	51	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
166		Mereranna piiranguvöönd saartel	QE452-2,QE452-1,QE450-3,QE467-7	51	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

** mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m