

Keskkonnamõju analüüs**Kangruselja ligipääs**

Koostajad

Koostamise aeg

metsaparandusspetsialist

Jüri Koort2016-09-19

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist

Toomas Hirse2017-06-13**Tabel 1. Objekti üldandmed****Saaremaa metskond**

Nr		Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala) PALVEMAJA TTP-325 I	7117440020050	001	1981	0	ha
	Kokku				0	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi Kangruselja ligipääs	olemasolev	rek	uus	0,39	km
	Kokku	0	0	0,39		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK maa Võõras maa Reformimata maa	59201:002:0709;			0,2	ha
	Kokku				0,2	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel	QE818;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				4,8 1,46	ha ha ha
2.	Kuivendusvõrk					
2.1.	MPS eesvool objektil PALVEMAJA TTP-325 I	Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
	Kokku	7117440020050	001		3,74	km
			Projekteeritav*		3,74	km
2.2.	Veejuhtmete pikkus	olemasolev	rek	uus		
	Kokku	1,07	0	0,21		km
		1,07		0,21		km
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>					
3.1.	Kasvukohatüüp naadi (ND) angervaksa (AN)	pind ha	osakaal %			
		2,04	42,15			
		2,8	57,85			

* täidetakse projekteerimise käigus

Keskkonnamõju analüüs Kangruselja ligipääs

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	QE818	10	0,31	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
2	QE818	11	1,14	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
3	QE820	5	0,25	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
4	QE821	1	0,06	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
5	QE821	2	0,85	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
6	QE821	4	0,18	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

- ** Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
 Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
 Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Keskkonnamõju analüüs

Kangruselja ligipääs

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood)	Veejuhtmete kogupikkus kaitseväärtuse alal; m	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele**	Leevendavad meetmed
1	592:MOA:006	Pärandkultuuri objekt	59201:002:0742		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
2	592:MTS:001	Pärandkultuuri objekt	59201:002:0742		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
3	KLO9122596	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	QE820-5, QE820-40, QE818-12	1356	härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	mõju puudub, sest töida liigi leiukohas või sellega piirnevalt ei tehta
4	KLO9310720	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE821-27, QE820-40, QE818-13	336	oluline mõju puudub	uue tee ehitus riivab liigi leiukoha serva, mistõttu leiukoha säilimine antud kohas pole ohus
5		Veekogu piiranguvöönd	59201:002:0246, 59201:002:0742	316	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta
6		Veekogu piiranguvöönd	QE818-9, QE818-10, QE818-8, QE818-11, QE818-12, QE818-13	316	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta