

## Keskkonnamõju analüüs

## Kuusiku, Ilmatsalu

Koostajad

metsaparandusspetsialist

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist

Küllike KuusikToomas Hirse

Koostamise aeg

2014-03-26

2016-12-09

Tabel 1. Objekti üldandmed

## Tartumaa metskond

Nr		Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Möödühik	
1.1.	MPS ehitise nimi (ala) ILMATSALU I (TTP-393)	2103900020030	004	1976	151,4	ha	
	KUUSIKU	2103900020030	005	1978	25,3	ha	
	KUUSIKU	2103940020020	003	1975	213,5	ha	
	KUUSIKU	2102360010730	003	1978	13,2	ha	
	KUUSIKU	2102360010650	005	1978	414,4	ha	
	<b>Kokku</b>				<b>817,8</b>	ha	
				Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi	olemasolev	rek	uus			
	Tenno tee	2,748	0,713				
	Lokaatorite tee	3,032	1,964				
	Vanaaseme tee	3,607	0,821				
	<b>Kokku</b>	<b>9,387</b>	<b>3,498</b>	<b>0</b>		km	
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK maa	83101:001:0047; 83101:001:0049; 83101:001:0051; 83101:001:0102; 83101:001:0278; 83101:001:0279; 83101:001:0281; 83101:001:0282; 83101:001:0301; 83101:003:0098;				768,5	ha
	Võõras maa	83101:001:0018; 83101:001:0021; 83101:001:0029; 83101:001:0046; 83101:001:0124; 83101:001:0144; 83101:001:0257; 83101:001:0277; 83101:001:0312; 83101:001:0518; 83101:002:0082; 83101:003:0012; 83101:003:0013; 83101:003:0034; LY1604042857;				50,9	ha
	Reformimata maa						
	<b>Kokku</b>					<b>819,4</b>	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel	TT004; TT005; TT006; TT007; TT008; TT009; TT010; TT011; TT012; TT018; TT019; TT020; TT021; TT022; TT023; TT024; TT033; TT034; TT035; TT036; TT037; TT038; TT041; TT042; TT043; TT044; TT051; TT052; TT053; TT054; TT055; TT056; TT057; TT058; TT065; TT066; TT067; TT068; TT069; TT070; TT071; TT072; TT073;					
1.5.	RMK metsamaa pindala					905	ha
	sh majandamispiirangutega metsamaa					147,4	ha
	Muu maa					24,89	ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>						
2.1.	MPS eesvool objektil	Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus		
	HIIEMETSA	2102360010650	001		4,22	km	
	ILMATSALU I	2103940020020	001		1,38	km	
	METSAKÜLA	2102360010650	003		1,53	km	
	MUDANIKU	2103900020030	002		4,93	km	
	TENNO	2103900020030	003		2,63	km	

	<b>Kokku</b>				<b>14,69</b>	km
			Projekteeritav*			
2.2.	Kraavide pikkus	olemasolev	rek	uus		
		38,16	29,74	0,83		km
	<b>Kokku</b>	<b>38,16</b>	<b>29,74</b>	<b>0,83</b>		km
3.	<b>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</b>					
3.1.	Kasvukohatüüp	pind ha	osakaal %			
	sinilille (SL)	1,28	0,14			
	jänsekapsa (JK)	45,59	5,03			
	jänsekapsa-mustika (JM)	4,59	0,51			
	naadi (ND)	731,34	80,64			
	angervaksa (AN)	63,14	6,96			
	tarna-angervaksa (TA)	3,19	0,35			
	tarna (TR)	2,09	0,23			
	jänsekapsa-kõdusoo (JO)	51,92	5,72			
	lodu (LD)	3,79	0,42			

\* täidetakse projekteerimise käigus

## Keskkonnamõju analüüs Kuusiku, Ilmatsalu

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa**

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	TT004	5	0,48	TA kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
2	TT005	1	2,09	TR kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
3	TT005	7	1,39	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
4	TT006	12	2,26	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
5	TT007	11	0,95	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
6	TT009	5	0,29	AN kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
7	TT010	6	1,9	LD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
8	TT018	2	1,75	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
9	TT020	2	1,17	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
10	TT020	22	0,43	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
11	TT021	4	3,71	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
12	TT021	8	1,89	LD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
13	TT021	10	2,03	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
14	TT021	11	2,14	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
15	TT021	12	0,41	AN kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

16	TT022	4	1,89	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
17	TT022	6	1,37	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
18	TT022	8	0,39	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
19	TT022	11	1,96	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
20	TT023	4	1,15	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
21	TT023	10	0,45	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
22	TT023	16	0,37	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
23	TT023	17	0,61	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
24	TT033	7	0,09	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
25	TT036	6	1,39	TA kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
26	TT037	4	1,91	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
27	TT041	13	0,57	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
28	TT041	15	2,51	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
29	TT042	5	0,67	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
30	TT042	8	1,01	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
31	TT042	10	0,49	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
32	TT043	1	1,81	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
33	TT051	17	0,27	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
34	TT051	19	0,23	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
35	TT052	15	0,76	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
36	TT052	20	0,61	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
37	TT053	7	1,49	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

38	TT054	8	0,46	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
39	TT054	10	0,16	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
40	TT054	25	0,43	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
41	TT055	11	0,38	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
42	TT055	12	1,8	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
43	TT056	2	0,95	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
44	TT056	3	2,84	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
45	TT056	4	0,81	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
46	TT056	16	2,63	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
47	TT057	8	2,42	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
48	TT057	18	0,76	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
49	TT066	10	0,62	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
50	TT068	3	0,71	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
51	TT068	7	3,03	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
52	TT069	13	0,65	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
53	TT069	17	3,31	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
54	TT069	20	1,61	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
55	TT069	24	1,39	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
56	TT070	13	0,55	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
57	TT070	15	0,85	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
58	TT071	7	0,48	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
59	TT073	13	0,47	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

- \*\* Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
- Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
- Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

**Keskkonnamõju analüüs****Kuusiku, Ilmatsalu**

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsealised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood)	Kraavide kogupikkus kaitseväärtuse alal; m	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele**	Leevendavad meetmed
1	831:JKM:001	Pärandkultuuri objekt	TT056-21		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	831:KAR:003	Pärandkultuuri objekt	TT065-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	831:KAR:007	Pärandkultuuri objekt	TT051-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	831:MEK:002	Pärandkultuuri objekt	TT033-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	831:MET:002	Pärandkultuuri objekt	TT038-4,TT038-6		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	831:MMS:001	Pärandkultuuri objekt	TT055-6		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
7	831:MMS:003	Pärandkultuuri objekt	TT033-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	831:MMS:004	Pärandkultuuri objekt	TT055-5		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
9	831:MTS:001	Pärandkultuuri objekt	83101:001:0017		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
10	831:OKU:001	Pärandkultuuri objekt	83101:001:0277		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
11	831:OKU:003	Pärandkultuuri objekt	TT041-4		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
12	831:POP:005	Pärandkultuuri objekt	83101:001:0179		oht väärtuse kahjustamiseks	soovitavalt uusi kraave ja teid (kui just pole tegu ajaloolise teetrassiga) mitte läbi rajada
13	831:VKK:003	Pärandkultuuri objekt	83101:001:0277		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
14	KLO1101365	Sihtkaitsevöönd	83101:001:0114	2103	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
15	KLO1101365	Sihtkaitsevöönd	TT004-4,TT003-4,TT003-6,TT003-7,TT002-4,TT004-1,TT004-3,TT007-3,TT007-4,TT002-1,TT007-5,TT007-7,TT008-1	2103	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	KLO1101375	Sihtkaitsevöönd	83101:001:0208	2663	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	KLO1101375	Sihtkaitsevöönd	TT033-5,TT033-6,TT033-7,TT033-8,TT033-17,TT033-18,TT032-21,TT033-10,TT033-16,TT017-4,TT017-5,TT032-4,TT032-5,TT033-1,TT033-20,TT032-9,TT032-17,TT033-2,TT033-3,TT033-4,TT033-11,TT033-9	2663	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

18	KLO1101380	Piiranguvöönd	83101:001:0018	36166	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
19	KLO1101380	Piiranguvöönd	TT052-9,TT052-4,TT052-3,TT052-2,TT052-1,TT051-6,TT051-5,TT051-4,TT051-3,TT033-18,TT032-19,TT051-13,TT033-19,TT052-20,TT052-19,TT052-18,TT052-17,TT051-2,TT051-16,TT032-20,TT051-19,TT051-18,TT051-17,TT032-21,TT064-3,TT052-15,TT052-14,TT052-13,TT052-10,TT052-8,TT051-12,TT051-11,TT051-10,TT052-11,TT052-7	36166	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
20	KLO3100874	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	TT056-17,TT056-15,TT056-9,TT056-14,TT056-3,TT055-13,TT055-12,TT056-20	441	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumiskiirang 01.03-31.08; vajalik valitseja seisukoht
21	KLO3101429	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	TT065-2,TT064-4,TT065-7,TT064-13	217	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumiskiirang 01.03-31.08; vajalik valitseja seisukoht
22	KLO9102889	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	TT056-14		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata
23	KLO9102890	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	TT056-14		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata
24	KLO9102891	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	TT069-1		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata
25	KLO9115198	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT065-21,TT065-10,TT065-8,TT065-12,TT065-7,TT065-34,TT065-23,TT065-6,TT065-22,TT065-30,TT065-4,TT064-16,TT065-20,TT065-9,TT065-11,TT065-3,TT065-33,TT065-32,TT065-13	129	oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist	ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-15.05 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust)
26	KLO9115199	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT065-7,TT065-33,TT064-16,TT065-8,TT065-10,TT065-21,TT065-9,TT065-3,TT065-30,TT065-20,TT065-23,TT065-34,TT065-12,TT065-4,TT065-22,TT065-11,TT065-6,TT065-13,TT065-32	129	oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist	ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust)
27	KLO9115200	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT065-33,TT065-22,TT065-7,TT065-12,TT065-21,TT065-10,TT065-6,TT065-32,TT065-8,TT065-13,TT065-9,TT065-34,TT065-11,TT064-16,TT065-20,TT065-23,TT065-4,TT065-3,TT065-30	129	oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist	ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (01.04-30.04 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust)



28	KLO9115201	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT065-33,TT065-23,TT065-22,TT065-21,TT065-20,TT065-30,TT065-12,TT065-11,TT065-13,TT065-10,TT065-32,TT065-9,TT065-8,TT065-7,TT065-6,TT065-4,TT065-3,TT064-16,TT065-34	129	oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist	ehitustöid ei tehta 01.04-31.08 (10.04-10.05 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust)
29	KLO9115202	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT065-11,TT065-9,TT065-3,TT065-10,TT065-33,TT065-8,TT065-22,TT065-7,TT065-32,TT065-34,TT064-16,TT065-6,TT065-23,TT065-12,TT065-13,TT065-4,TT065-30,TT065-20,TT065-21	129	oht isendite hukkumiseks veekogudes sigimisajal ja noorloomadel enne moonde läbimist	ehitustöid ei tehta 01.05-30.09 (01.05-30.06 sigimisperiood, peale seda moonde läbimine vees ja lahkumine veekogust)
30	KLO9120036	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	83101:001:0144	556	härimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.06
31	KLO9120036	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT022-16,TT022-3,TT022-10,TT022-2,TT022-1	556	härimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.06
32	KLO9200448	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	TT064-13,TT064-14,TT064-16,TT065-2,TT065-3,TT065-4,TT065-6,TT065-7,TT065-8,TT065-9,TT065-10,TT065-11,TT065-12,TT065-18,TT065-20,TT065-21,TT065-22,TT065-23,TT065-30,TT065-13,TT065-32,TT065-33,TT065-34	53	oht elupaiga kvaliteedi halvenemiseks	ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata elupaigast 10m ulatuses või peab olema tagatud nende mitte sattumine vette; rajatakse vajadusel settebasseinid
33	KLO9320805	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT036-2,TT036-1,TT036-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
34	KLO9320806	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT053-8,TT053-9		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
35	KLO9320807	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT023-6,TT023-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
36	KLO9320808	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:003:0714		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
37	KLO9320808	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT057-13,TT057-14,TT058-1,TT057-12		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
38	KLO9320809	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:003:0013		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
39	KLO9320810	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT024-6		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
40	KLO9320811	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT056-3,TT055-8	16	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
41	KLO9320812	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT022-11		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
42	KLO9320813	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT056-13,TT056-20		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
43	KLO9320814	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT055-3,TT056-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
44	KLO9320815	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0055,83101:001:0152	332	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

45	KLO9320815	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT020-15,TT020-5,TT020-3,TT020-1,TT019-5,TT019-4,TT020-2,TT020-22,TT020-16,TT020-14,TT020-7	332	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
46	KLO9320816	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:003:0713		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
47	KLO9320816	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT057-4,TT057-3,TT056-19,TT057-9,TT057-7,TT057-6		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
48	KLO9320817	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT012-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
49	KLO9320818	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT057-13		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
50	KLO9320819	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT056-19,TT057-1,TT057-15		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
51	KLO9320820	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT037-2,TT023-8		oht leiukoha kahjustamiseks	võimalusel tee serval pinnast mitte ladestada ja pinnase koorimist vältida
52	KLO9320821	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT054-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
53	KLO9320822	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT041-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
54	KLO9320823	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT041-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
55	KLO9320824	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0018	11	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
56	KLO9320824	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT041-16	11	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
57	KLO9320825	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT010-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
58	KLO9320826	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT006-10		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
59	KLO9320827	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT006-10		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
60	KLO9320828	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0054		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
61	KLO9320830	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT035-8	22	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
62	KLO9320831	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT066-14		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
63	KLO9320832	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT054-25,TT054-7,TT054-13		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
64	KLO9320833	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT054-22		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
65	KLO9320834	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT054-13		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
66	KLO9320835	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT011-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

67	KLO9320836	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT012-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
68	KLO9320837	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT022-2,TT022-1	15	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
69	KLO9320838	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT041-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
70	KLO9320938	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0055		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
71	KLO9320940	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT069-18		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
72	KLO9320977	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT044-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
73	KLO9320989	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT024-4,TT038-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
74	KLO9321016	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT024-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
75	KLO9321017	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT069-15,TT069-9		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
76	KLO9321018	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT069-17		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
77	KLO9321019	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT057-4,TT057-6		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
78	KLO9321020	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT056-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
79	KLO9321021	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT056-16,TT056-13,TT056-20		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
80	KLO9321023	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT043-11		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
81	KLO9321024	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT069-18		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
82	KLO9321025	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT038-4,TT038-12,TT038-3,TT044-5,TT044-6,TT044-2,TT038-6,TT038-2	279	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
83	KLO9321026	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT069-18,TT070-9	11	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
84	KLO9321027	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:003:0012		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
85	KLO9321028	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT024-6		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
86	KLO9321029	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT035-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
87	KLO9321030	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT041-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
88	KLO9321031	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT041-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
89	KLO9321032	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT035-9		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

90	KLO9321034	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT020-14		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
91	KLO9321036	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT012-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
92	KLO9321042	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT057-6,TT057-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
93	KLO9321043	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT011-13		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
94	KLO9321044	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0312		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
95	KLO9321045	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT022-2		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
96	KLO9321046	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT008-6,TT008-11		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
97	KLO9321047	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0152		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
98	KLO9321050	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT053-17		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
99	KLO9321051	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT020-7		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
100	KLO9321053	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT054-15,TT067-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
101	KLO9321054	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT053-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
102	KLO9321059	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT024-2,TT023-6	15	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
103	KLO9321061	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT038-2,TT037-7		oht leiukoha kahjustamiseks	võimalusel tee serval pinnast mitte ladestada ja pinnase koorimist vältida
104	KLO9321062	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT008-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
105	KLO9321063	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT053-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
106	KLO9321065	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT011-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
107	KLO9321066	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0044	13	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
108	KLO9321066	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT018-3	13	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
109	KLO9321067	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT064-4		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
110	KLO9321068	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0220		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
111	KLO9321069	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT054-14,TT053-20,TT054-15	11	oht leiukoha kahjustamiseks	võimalusel tee serval pinnast mitte ladestada ja pinnase koorimist vältida
112	KLO9321070	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT008-11		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

113	KLO9321071	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT023-6,TT023-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
114	KLO9321122	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT007-11		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
115	KLO9321123	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT020-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
116	KLO9321124	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT042-3,TT036-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
117	KLO9321138	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT057-5		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
118	KLO9321262	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT037-7,TT038-2		oht leiukoha kahjustamiseks	trassi laiemaks ei raiuta, uusi teekraave ei rajata
119	KLO9400499	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	83101:001:0018		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
120	KLO9400499	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT052-4,TT052-19,TT052-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
121	KLO9400500	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	TT051-16		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
122	VEP141059	Vääriselupaik	TT022-16,TT022-2,TT022-1		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
123	VEP141064	Vääriselupaik	TT070-14,TT070-3,TT070-2		oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
124	VEP141067	VEP tunnustele vastav ala	TT033-1,TT033-11,TT032-9,TT032-4,TT032-5	149	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
125	VEPL00279	Vääriselupaik	83101:001:0144		oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
126	VEPL00279	Vääriselupaik	TT022-2		oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
127	VEPL00791	VEP tunnustele vastav ala	TT007-3		veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
128		Natura elupaik	83101:001:0018	299	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
129		Natura elupaik	83101:001:0018	315	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

130		Natura elupaik	83101:001:0018		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
131		Natura elupaik	TT007-7,TT002-4,TT007-3,TT007-4,TT007-5,TT007-8,TT003-4,TT002-1	1856	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
132		Natura elupaik	TT051-10,TT051-12,TT064-3		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
133		Natura elupaik	TT051-18,TT052-18,TT051-12,TT052-9,TT052-7,TT052-2,TT051-17,TT052-	267	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
134		Natura elupaik	TT051-4,TT051-13,TT051-5,TT051-16,TT051-3,TT051-2	315	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
135		Natura elupaik	TT052-1,TT051-3,TT051-4,TT051-5	299	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
136		Natura elupaik	TT052-19,TT052-10,TT052-3,TT052-2		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolsel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
137		Natura elupaik	83101:001:0018	162	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
138		Natura elupaik	83101:001:0151,83101:001:0208,83101:001:0013,83101:001:0114,83101:001:0044,83101:001:0312,83101:001:0209	22741	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
139		Natura elupaik	83101:001:0209	110	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
140		Natura elupaik	TT007-8,TT007-3	110	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
141		Natura elupaik	TT008-10,TT018-4,TT018-3,TT009-19,TT007-6,TT009-13,TT008-15,TT008-14,TT034-7,TT032-20,TT032-21,TT034-4,TT034-2,TT034-1,TT033-18,TT033-17,TT033-16,TT033-10,TT033-8,TT033-5,TT032-19,TT032-17,TT033-19,TT033-20,TT033-1,TT032-4,TT018-11,TT018-10,TT018-9,TT018-8,TT018-7,TT018-6,TT018-5,TT018-2,TT018-1,TT017-5,TT017-4,TT009-7,TT009-5,TT008-13,TT008-12,TT008-11,TT008-9,TT008-8,TT008-7,TT008-6,TT008-5,TT007-12,TT007-11,TT007-10,TT007-9,TT007-8,TT009-2,TT009-1,TT008-4,TT008-3,TT008-2,TT008-1,TT007-7,TT007-4,TT004-4,TT004-3,TT004-1,TT003-7,TT003-6,TT003-4	22741	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

142		Natura elupaik	TT032-9,TT034-2,TT034-1,TT033-11,TT033-9,TT033-8,TT033-7,TT033-6,TT033-5,TT033-4,TT033-3,TT033-2,TT033-1,TT032-5,TT032-4	689	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, kaevetööd tehakse ainult kraavi teepoolisel küljel, setteid elupaigatüübiks määratud puistu alla ei tõsteta, elupaiga servas trassiraiet ei tehta
143		Natura elupaik	TT052-4,TT052-5,TT052-3	162	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
144		Natura elupaik	TT056-13,TT056-21,TT056-20,TT056-3,TT056-9,TT056-10	253	ei asu Natura alal	leevendavad meetmed pole vajalikud
145		Natura elupaik	TT056-6,TT056-10,TT056-13,TT056-21,TT056-4,TT056-5,TT056-2,TT056-3	84	ei asu Natura alal	leevendavad meetmed pole vajalikud
146		Veekogu piiranguvöönd	TT065-18,TT065-20,TT065-21,TT065-22,TT065-23,TT065-24,TT064-16,TT065-9,TT065-8,TT065-7,TT065-6,TT065-4,TT065-17,TT066-12,TT065-12,TT065-11,TT065-10,TT066-9,TT065-36,TT065-34,TT065-33,TT065-32,TT066-21,TT065-13	82	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
147		Kavandatav kaitsevöönd	TT069-4,TT069-3,TT069-20,TT069-2,TT056-15,TT069-1,TT056-9,TT068-7,TT056-14,TT056-17,TT056-3,TT069-9,TT055-12,TT055-13,TT056-20	1047	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumiskiirang 01.03-31.08
148		Kavandatav kaitseala	TT056-20,TT055-13,TT055-12,TT069-9,TT069-4,TT069-3,TT069-2,TT069-1,TT068-7,TT056-17,TT056-15,TT069-20,TT056-14,TT056-9,TT056-3	1047	oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	meetmed tsoneeringu all

\*\* mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m