

## Keskonnamoju analüüs

## Ristsaare TTP-267

Koostajad

metsaparandusspetsialist

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist

Küllike KuusikToomas Hirse

Koostamise aeg

2016-01-192017-01-23

Tabel 1. Objekti üldandmed

Tartumaa metskond

Nr		Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Möötüük
1.1.	MPS ehitise nimi (ala) RISTAARE (TTP-267) RISTAARE (TTP-267)	2102360010821 2102360010830	001 001	1972 1972	939 83	ha ha
	<b>Kokku</b>				<b>1022</b>	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi	olemasolev	rek	uus		
	<b>Kokku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK maa  Võõras maa Reformimata maa	38301:004:0107; 38301:004:0108; 38301:004:0137; 38301:004:0147; 38301:004:0155; 38301:004:0159;			1021,7	ha
	<b>Kokku</b>				1021,7	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel	LV097; LV098; LV099; LV100; LV105; LV106; LV107; LV108; LV109; LV110; LV132; LV133; LV134; LV135; LV136; LV137; LV143; LV144; LV145; LV146; LV147; LV148; LV149; LV151; LV152; LV153; LV154; LV284; LV288;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				1164 679,5 44,37	ha ha ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>					
2.1.	MPS eesvool objektil LAEVA JÕGI PÄRKA OJA RISTAARE (TTP-267)	Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
		2103960020000	001		23,43	km
		2104040020000	001		5,42	km
		2102360010821	001		6,48	km
	<b>Kokku</b>				<b>35,33</b>	km
			Projekteeritav*			
2.2.	Kraavide pikkus	olemasolev	rek	uus		
		81,72	61,3			km
	<b>Kokku</b>	<b>81,72</b>	<b>61,3</b>	<b>0</b>		km
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>					
3.1.	Kasvukohatüüp	pind ha	osakaal %			
	jänsekapsa-mustika (JM)	0,77	0,06			
	mustika (MS)	0,98	0,08			
	naadi (ND)	2,37	0,2			
	angervaksa (AN)	3,67	0,31			
	tarna-angervaksa (TA)	3,55	0,3			
	mustika-kõdusoo (MO)	119,92	10,1			
	jänsekapsa-kõdusoo (JO)	1007,12	84,84			
	siirdesoo (SS)	3,4	0,29			
	lodu (LD)	11,86	1			
	madalsoo (MD)	33,43	2,82			

\* täidetakse projekteerimise käigus

## Keskkonnamõju analüüs Ristsaare TTP-267

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa**

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	LV084	8	0,99	LD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
2	LV084	11	0,79	LD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
3	LV084	15	1,23	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
4	LV084	16	0,82	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
5	LV084	17	0,08	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
6	LV084	18	1,06	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
7	LV084	19	0,26	LD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
8	LV084	24	1,7	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
9	LV096	16	0,62	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
10	LV097	16	0,99	LD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rm.k.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
11	LV097	17	0,49	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
12	LV100	2	0,77	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
13	LV100	6	1,31	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

14	LV100	8	0,32	LD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
15	LV137	6	3,4	SS kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
16	LV149	15	0,01	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
17	LV151	8	0,07	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
18	LV151	11	0,34	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
19	LV155	10	0,88	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
20	LV276	19	2,22	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
21	LV276	20	0,81	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
22	LV276	21	0,29	MD kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
23	LV276	24	3,2	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
24	LV276	39	0,42	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
25	LV282	1	2,07	LD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
26	LV282	2	0,25	LD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
27	LV282	6	0,6	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
28	LV282	9	6,19	LD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud lodu kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama <a href="http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud">http://www.rmk.ee/organisatsioon/keskkonnategevus/eksperthinnangud</a>
29	LV284	2	0,11	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
30	LV284	5	2,99	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
31	LV284	6	1,38	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

32	LV284	7	11,4	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
33	LV284	9	3,09	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
34	LV284	11	0,52	MD kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
35	LV284	15	3,55	TA kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
36	LV288	4	0,64	AN kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
37	LV290	21	0,06	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

- \*\* Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse  
Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse  
Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

## Keskkonnamõju analüüs

## Ristsaare TTP-267

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsealised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood)	Kraavide kogupikkus kaitseväärtuse alal; m	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele**	Leevendavad meetmed
1	383:KIS:002	Pärandkultuuri objekt	LV096-14		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus; võimalusel konserveerida
2	383:MKV:001	Pärandkultuuri objekt	LV133-15,LV144-2,LV144-4,LV144-6,LV144-8,LV133-5,LV133-12,LV133-13,LV144-1,LV133-4		0 oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
3	383:PAK:001	Pärandkultuuri objekt	38301:002:0276,AT0411240009		0 mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	383:PAK:001	Pärandkultuuri objekt	LV084-21,LV084-6,LV083-6,LV083-5,LV074-21,LV083-8,LV083-7,LV097-16,LV096-14,LV100-4,LV100-1,LV084-7,LV074-16,LV100-2,LV100-6,LV084-24,LV084-18		0 mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	383:RAI:001	Pärandkultuuri objekt	LV132-5,LV132-4,LV132-2,LV132-3,LV132-7,LV132-6,LV131-12,LV133-2,LV132-1	2050	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	383:TTV:003	Pärandkultuuri objekt	LV146-8		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	383:VKK:012	Pärandkultuuri objekt	LV143-19		oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
8	ELP0006081	Poollooduslik kooslus	LV276-23,LV276-39		0 oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
9	ELP0006109	Poollooduslik kooslus	LV276-24		30 oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
10	ELP0006142	Poollooduslik kooslus	LV288-9,LV282-1,LV282-2		867 mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
11	ELP0006144	Poollooduslik kooslus	LV282-1,LV288-2,LV288-7,LV288-6,LV288-1,LV288-9,LV110-1,LV110-2,LV288-3,LV288-4		772 mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
12	ELP0006146	Poollooduslik kooslus	LV284-11		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
13	ELP0006153	Poollooduslik kooslus	LV276-20,LV276-19,LV276-39,LV154-16		31 oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
14	ELP0006160	Poollooduslik kooslus	LV143-18,LV143-19,LV142-43,LV142-36,LV143-17		74 mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
15	ELP0006172	Poollooduslik kooslus	38301:004:0075		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
16	ELP0006172	Poollooduslik kooslus	LV143-18,LV151-1,LV151-10,LV151-8,LV151-9,LV151-11		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
17	ELP0006201	Poollooduslik kooslus	LV151-1		mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
18	ELP0008466	Poollooduslik kooslus	LV276-23,LV154-16,LV276-21,LV276-24		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolavad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
19	KLO1100017	Piiranguvöönd	38301:004:0075		6016 oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine

20	KLO1100017	Piiranguvöönd	LV143-19,LV151-2,LV151-8,LV151-9,LV151-11,LV151-1,LV143-17,LV143-18,LV142-36,LV151-10	6016	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
21	KLO1100156	Sihtkaitsevöönd	38301:004:0075	17155	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
22	KLO1100156	Sihtkaitsevöönd	LV143-16,LV142-43,LV143-15,LV096-6,LV143-14,LV143-18,LV104-7,LV131-17,LV131-16,LV131-13,LV131-12,LV104-4,LV143-12,LV104-6,LV143-19,LV143-13,LV143-17,LV142-36	17155	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
23	KLO1100589	Reservaat	LV110-1,LV284-15,LV284-5,LV282-6,LV282-2,LV284-6,LV284-1,LV284-11,LV288-9,LV284-7,LV282-1,LV284-2,LV110-3,LV284-9,LV110-2,LV282-9	10538	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
24	KLO1100591	Sihtkaitsevöönd	38301:004:0090,38301:004:0079,38301:004:0075,38301:004:0072,38301:004:0049,38301:004:0034	18501	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
25	KLO1100591	Sihtkaitsevöönd	LV153-2,LV154-15,LV153-4,LV153-6,LV276-19,LV276-20,LV152-6,LV290-26,LV290-24,LV290-25,LV151-2,LV152-5,LV290-21,LV151-11,LV276-24,LV153-7,LV152-7,LV152-8,LV276-39,LV154-11,LV154-12,LV154-16,LV276-23	18501	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
26	KLO1101350	Sihtkaitsevöönd	LV084-24,LV288-9,LV100-6,LV110-3,LV110-2,LV288-7,LV288-4,LV288-2,LV282-2,LV288-6,LV109-2,LV100-10,LV100-8,LV288-1,LV288-3,LV084-21,LV110-1,LV282-1	10224	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
27	KLO1101351	Sihtkaitsevöönd	LV155-7,LV149-10,LV155-4,LV149-14,LV149-13,LV155-9,LV155-8,LV155-6,LV155-5,LV155-2,LV154-9,LV154-6,LV154-5,LV154-4,LV155-11,LV276-24,LV276-21,LV155-3,LV148-15,LV148-16,LV148-17,LV149-9,LV149-11,LV155-10,LV149-15,LV149-12,LV284-11,LV276-23,LV154-16,LV154-12,LV155-1	43704	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks, et vältida elupaigatüüpide kahjustamist
28	KLO3100620	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	LV084-4,LV084-6,LV084-10,LV083-5,LV083-6,LV084-5,LV084-7,LV083-8,LV083-7	11283	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumiskiirang 01.03-31.08
29	KLO3100892	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	LV134-8,LV134-4,LV134-9,LV134-6,LV134-3,LV134-7	1058	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumiskiirang 01.03-31.08
30	KLO3101295	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	LV149-3,LV148-18,LV148-6,LV148-8,LV149-4,LV149-2,LV149-1,LV148-4,LV148-3,LV137-23,LV137-22,LV137-21,LV137-20,LV137-18,LV148-2,LV148-7,LV137-24	846	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumiskiirang 01.03-31.08
31	KLO9100001	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV074-16		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.03-15.07; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata
32	KLO9102665	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV276-24,LV276-23,LV276-39	295479	heljumi kandumine suublasse	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
33	KLO9102666	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	LV276-23,LV276-39,LV276-24	295479	heljumi kandumine suublasse	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
34	KLO9102667	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	LV276-24,LV276-23,LV276-39	295479	heljumi kandumine suublasse	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
35	KLO9102668	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	LV276-24,LV276-23,LV276-39	295479	heljumi kandumine suublasse	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks

36	KLO9102876	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV134-9		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi teid ja kraave (va olemasoleva tee äärde) ei rajata
37	KLO9108857	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	LV149-1		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.02-31.07
38	KLO9116069	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV143-13		oht isendite hukkamiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
39	KLO9116070	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV143-13		oht isendite hukkamiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
40	KLO9116141	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV131-12		oht isendite hukkamiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
41	KLO9116143	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	LV131-12		oht isendite hukkamiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
42	KLO9119537	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	LV284-7		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.02-31.07
43	KLO9200909	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	AT0411240009		13604 härimine sigimiserioodil ja oht isendite hukkamiseks (noorloomad) enne moonde läbimist, elupaiga kahjustamine	uute kraavide rajamine keelatud, trassiraieks soodne aeg 01.12-15.03, mille käigus tuleb säilitada kusalapuud ja kuni 3 m kõrgused saared; ehitustöödeks soodne aeg 15.06-30.09
44	KLO9200909	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	LV074-16,LV098-1,LV097-15,LV097-12,LV097-13,LV105-1,LV097-14,LV105-17,LV098-6,LV097-3,LV097-2,LV096-16,LV096-14,LV105-11,LV097-8,LV097-5,LV096-6,LV097-9,LV096-5,LV105-2,LV105-3,LV105-4,LV105-5,LV105-6,LV105-8,LV105-9,LV083-7,LV074-21,LV083-5,LV083-6,LV097-4,LV097-6,LV097-7,LV097-10,LV098-3,LV098-4,LV097-11,LV104-6,LV104-7,LV105-7		13604 härimine sigimiserioodil ja oht isendite hukkamiseks (noorloomad) enne moonde läbimist, elupaiga kahjustamine	uute kraavide rajamine keelatud, trassiraieks soodne aeg 01.12-15.03, mille käigus tuleb säilitada kusalapuud ja kuni 3 m kõrgused saared; ehitustöödeks soodne aeg 15.06-30.09
45	KLO9338376	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	LV133-1		mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
46	PLO1000634	Kavandatav kaitseala	38301:004:0079,38301:004:0034		mõju hinnatakse tsoneeringu järgi	meetmed tsoneeringu põhised

47	PLO1000634	Kavandata kaitseala	LV148-9,LV135-8,LV136-8,LV136-9,LV136-10,LV148-15,LV148-16,LV135-3,LV135-5,LV146-5,LV109-14,LV135-9,LV136-1,LV147-1,LV147-2,LV146-8,LV147-6,LV147-7,LV147-8,LV147-9,LV147-11,LV147-14,LV148-7,LV148-17,LV149-9,LV108-11,LV109-7,LV109-9,LV109-10,LV109-11,LV109-13,LV110-5,LV110-7,LV110-8,LV110-10,LV110-12,LV136-2,LV136-3,LV136-4,LV136-5,LV136-6,LV136-7,LV136-11,LV137-1,LV137-2,LV137-5,LV137-6,LV137-9,LV137-10,LV137-11,LV137-12,LV137-13,LV137-14,LV137-15,LV137-16,LV137-19,LV147-4,LV108-12,LV136-13,LV136-14,LV154-13,LV154-14,LV137-24,LV135-1,LV135-2,LV135-6,LV135-7,LV148-2,LV110-1,LV110-3,LV282-1,LV284-7,LV284-9,LV282-9,LV284-15,LV288-3,LV100-9,LV100-10,LV108-1,LV108-5,LV108-9,LV109-1,LV109-2,LV109-3,LV109-4,LV109-5,LV109-6,LV109-8,LV110-4,LV110-6,LV110-9,LV110-11,LV110-13,LV137-3,LV137-4,LV137-7,LV137-8,LV137-17,LV137-18,LV137-20,LV137-21,LV137-22,LV137-23,LV148-3,LV148-4,LV149-1,LV149-2,LV149-3,LV149-4,LV149-6,LV149-7,LV149-8,LV284-11,LV284-1,LV100-11,LV154-16,LV134-9,LV153-3,LV153-5,LV154-10,LV154-12,LV154-11,LV136-15,LV147-3,LV148-11,LV148-14,LV153-7,LV154-15,LV153-4,LV153-6,LV276-19,LV134-8,LV135-4,LV146-7,LV147-10,LV147-12,LV147-13,LV154-1,LV154-2,LV154-3,LV154-4,LV154-5,LV154-6,LV154-7,LV154-8,LV154-9,LV146-6,LV284-5,LV148-8,LV136-12,LV147-5,LV148-1,LV148-5,LV148-6,LV148-10,LV148-12,LV148-13,LV148-18,LV149-5,LV149-10		mõju hinnatakse tsoneeringu järgi	meetmed tsoneeringu põhised
48	PLO2000727	Kavandata kaitsevöönd	38301:004:0034,38301:004:0079	71396	veerežiimi mõjutamine	piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud
49	PLO2000727	Kavandata kaitsevöönd	LV109-2,LV109-3,LV109-4,LV109-5,LV109-6,LV109-8,LV110-4,LV110-6,LV110-9,LV110-11,LV110-13,LV137-3,LV154-5,LV154-6,LV154-7,LV154-8,LV154-9,LV146-6,LV284-5,LV148-8,LV136-12,LV147-5,LV148-1,LV148-5,LV148-6,LV148-9,LV148-10,LV148-12,LV137-4,LV148-13,LV148-18,LV149-5,LV149-10,LV108-5,LV109-1,LV137-15,LV137-16,LV137-19,LV147-4,LV148-2,LV110-1,LV110-3,LV282-1,LV284-7,LV284-9,LV282-9,LV284-15,LV288-3,LV100-9,LV100-10,LV108-1,LV108-9,LV137-7,LV137-8,LV137-17,LV137-18,LV137-20,LV137-21,LV137-22,LV137-23,LV148-3,LV148-4,LV149-1,LV149-2,LV149-3,LV149-4,LV149-6,LV149-7,LV149-8,LV284-11,LV284-1,LV100-11,LV154-16,LV134-9,LV153-3,LV153-5,LV154-10,LV154-12,LV154-11,LV136-15,LV147-3,LV154-15,LV153-4,LV153-6,LV276-19,LV108-12,LV136-13,LV134-8,LV135-4,LV146-7,LV147-10,LV147-12,LV147-13,LV154-1,LV154-2,LV154-3,LV154-4,LV136-14,LV154-13,LV154-14,LV137-24,LV135-1,LV135-2,LV135-6,LV135-8,LV136-8,LV136-9,LV136-10,LV148-15,LV148-16,LV135-3,LV135-5,LV146-5,LV109-14,LV135-9,LV136-1,LV147-1,LV147-2,LV146-8,LV147-6,LV147-7,LV147-8,LV147-9,LV147-11,LV147-14,LV148-7,LV148-17,LV149-9,LV108-11,LV109-7,LV109-9,LV109-10,LV109-11,LV109-13,LV110-5,LV110-7,LV110-8,LV110-10,LV110-12,LV136-2,LV136-3,LV136-4,LV136-5,LV136-6,LV136-7,LV136-11,LV137-1,LV137-2,LV137-5,LV137-6,LV137-9,LV137-10,LV137-11,LV137-12,LV137-13,LV137-14	71396	veerežiimi mõjutamine	piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud



50	PLO2000820	Kavandatav kaitsevöönd	LV136-6, LV109-13, LV136-2, LV136-3, LV136-10, LV136-9, LV136-8, LV135-8, LV135-7, LV135-6, LV136-13, LV136-1, LV136-4, LV136-5, LV136-11, LV135-9	3456	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud sh eesvooludesse suubuvaid kraaviotsasid ei puhastata), uute voolunõvade tegemine ja teetrassi laiendamine keelatud; väljaspool teid liikumispiirang 1.02-31.08
51	VEP130068	Vääriselupaik	LV134-1, LV134-2, LV134-5, LV134-3		oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata (setet alale ei tõsteta)
52		Natura elupaik	LV084-21, LV100-6, LV084-18, LV100-2, LV084-10, LV084-15, LV100-4, LV084-7	1242	oht heljumi kandumiseks	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetme heljumi püüdmiseks
53		Natura elupaik	LV100-8, LV288-3, LV100-10, LV288-1	479	oht heljumi kandumiseks	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetme heljumi püüdmiseks
54		Natura elupaik	LV276-23, LV276-39, LV276-24	164849	oht heljumi kandumiseks	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetme heljumi püüdmiseks
55		Natura elupaik	38301:004:0029	1898	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
56		Natura elupaik	38301:004:0075	66	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
57		Natura elupaik	LV084-21, LV084-19, LV084-24, LV084-18	1898	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
58		Natura elupaik	LV151-8, LV151-10, LV143-17, LV143-19, LV151-9, LV151-11, LV143-18, LV151-1, LV142-36	66	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
59		Natura elupaik	38301:002:0276	71	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
60		Natura elupaik	38301:002:0276, AT0411240009	8	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
61		Natura elupaik	LV084-21, LV288-1, LV288-2	2	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
62		Natura elupaik	LV096-14, LV096-16	122	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
63		Natura elupaik	LV097-17, LV097-16	221	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
64		Natura elupaik	LV097-3, LV074-12, LV074-16	8	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
65		Natura elupaik	LV100-6, LV100-3		mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
66		Natura elupaik	LV110-2, LV282-1, LV288-3, LV288-6, LV282-2, LV288-2, LV288-7, LV288-4, LV288-9, LV110-1, LV288-1, LV109-2	1043	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
67		Natura elupaik	LV276-23, LV154-16, LV276-39, LV276-19, LV276-20, LV276-21, LV276-24	1669	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
68		Natura elupaik	LV276-23, LV276-39	73	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
69		Natura elupaik	LV276-24		oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
70		Natura elupaik	LV282-1, LV282-2, LV288-9		mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
71		Natura elupaik	LV284-11	126	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	puhastatakse ainult olemasolevad kraavid, uusi kraave ei ehitata, setteid elupaiga alale ei ladestata
72		Natura elupaik	AT0411240009		mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
73		Natura elupaik	LV074-12		mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
74		Natura elupaik	38301:004:0049, 38301:004:0075	6189	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
75		Natura elupaik	LV096-5, LV096-6, LV096-14, LV096-16	392	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)

76	Natura elupaik	LV104-4, LV104-7, LV104-6, LV131-13, LV143-17, LV143-16, LV143-15, LV143-14, LV143-12, LV131-17, LV143-13, LV142-36, LV142-43, LV096-6, LV143-18, LV131-16, LV131-12	13957	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
77	Natura elupaik	LV110-1, LV149-10, LV284-5, LV282-6, LV282-2, LV284-6, LV284-1, LV284-11, LV149-2, LV137-23, LV137-8, LV110-13, LV110-9, LV110-6, LV110-4, LV284-15, LV282-9, LV284-9, LV284-2, LV284-7, LV282-1, LV110-3, LV110-2, LV288-9, LV137-13, LV137-24	10103	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
78	Natura elupaik	LV288-1, LV100-6, LV100-7, LV100-8, LV100-9, LV100-10		veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
79	Natura elupaik	LV290-25, LV276-20, LV290-21, LV276-19, LV290-24, LV151-1, LV151-3, LV151-2, LV154-16, LV151-11	6189	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
80	Natura elupaik	38301:004:0090, 38301:004:0079, 38301:004:0072, 38301:004:0049, 38301:004:0034	30282	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
81	Natura elupaik	AT0411240009	260	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
82	Natura elupaik	AT0411240009	1514	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
83	Natura elupaik	LV074-12	1514	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
84	Natura elupaik	LV074-21, LV074-16, LV083-7, LV083-5, LV083-6, LV097-3	260	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
85	Natura elupaik	LV084-7, LV084-4, LV084-5, LV083-8, LV083-7, LV084-6, LV084-15, LV084-10	7148	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
86	Natura elupaik	LV097-9, LV098-6, LV097-3, LV106-1, LV106-3, LV099-6, LV099-4, LV108-2, LV098-5, LV098-7, LV106-2, LV106-4, LV106-5, LV108-12, LV105-17, LV106-17, LV106-18, LV107-14, LV099-5, LV097-14, LV097-15, LV098-1, LV107-4, LV106-9, LV106-10, LV106-14, LV106-15, LV097-5, LV099-2, LV100-2, LV100-6, LV107-2, LV100-1, LV100-3, LV100-4, LV100-5, LV100-9, LV108-1, LV108-3, LV108-5, LV100-11, LV097-16, LV097-17, LV097-1, LV097-2, LV097-12, LV097-13, LV105-1, LV105-2, LV105-4, LV105-5, LV105-9, LV105-10, LV106-11, LV106-13, LV106-16, LV097-18, LV098-9, LV098-10, LV099-3, LV098-8, LV099-1, LV107-1, LV107-5, LV098-2, LV097-4, LV097-6, LV097-7, LV097-10, LV098-3, LV098-4	7939	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
87	Natura elupaik	LV105-11, LV105-15, LV105-14	1398	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
88	Natura elupaik	LV105-8, LV105-9		veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
89	Natura elupaik	LV133-1, LV133-2, LV133-3, LV132-1, LV132-3	38	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine
90	Natura elupaik	LV133-6, LV132-10, LV132-6, LV133-14, LV132-8, LV132-9, LV133-7, LV133-9	456	veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine

91		Natura elupaik	LV137-19, LV149-10, LV149-5, LV148-18, LV155-4, LV149-14, LV149-13, LV148-13, LV148-12, LV148-10, LV148-9, LV148-6, LV148-1, LV147-5, LV136-12, LV108-8, LV108-7, LV108-6, LV108-2, LV148-8, LV284-5, LV146-6, LV134-3, LV107-17, LV155-9, LV155-8, LV155-6, LV155-5, LV155-2, LV154-9, LV154-8, LV154-6, LV154-5, LV154-4, LV154-2, LV154-1, LV147-13, LV147-12, LV146-7, LV135-4, LV134-8, LV134-7, LV134-4, LV107-10, LV155-11, LV276-24, LV276-21, LV145-7, LV152-5, LV152-3, LV152-2, LV151-5, LV151-4, LV151-3, LV151-2, LV144-6, LV151-10, LV290-25, LV290-24, LV290-26, LV152-6, LV151-6, LV133-15, LV276-20, LV276-19, LV153-6, LV153-4, LV153-2, LV152-4, LV154-15, LV153-7, LV152-7, LV152-8, LV155-3, LV155-1, LV148-11, LV147-3, LV107-13, LV107-12, LV107-11, LV107-5, LV136-15, LV154-11, LV145-8, LV154-10, LV153-5, LV146-4, LV145-3, LV134-9, LV134-6, LV134-5, LV134-2, LV133-13, LV133-12, LV133-5, LV133-4, LV154-16, LV284-1, LV284-11, LV149-12, LV149-8, LV149-7, LV149-6, LV149-4, LV149-3, LV149-2, LV149-1, LV148-4, LV148-3, LV137-23, LV137-22, LV137-21, LV137-20, LV137-18, LV137-17, LV137-8, LV137-7, LV137-4, LV137-3, LV110-13, LV110-11, LV110-9, LV110-6, LV110-4, LV109-8, LV109-6, LV109-5, LV108-9, LV284-15, LV282-9, LV284-7, LV149-15, LV148-2, LV147-4, LV137-16, LV137-15, LV137-14, LV137-13, LV137-12, LV137-11, LV137-10, LV137-9, LV137-6, LV137-5, LV137-2, LV137-1, LV136-11, LV136-7, LV136-6, LV136-5, LV136-4, LV136-3, LV136-2, LV110-12, LV110-10, LV110-8, LV110-7, LV110-5, LV109-13, LV109-11, LV109-10, LV109-9, LV108-11, LV108-10, LV155-10, LV149-11, LV149-9, LV148-17, LV148-7, LV147-14, LV147-11, LV147-9, LV147-8, LV147-7, LV147-6, LV146-8, LV152-1, LV151-1, LV147-2, LV147-1, LV145-1, LV136-1, LV135-9, LV134-1, LV146-5, LV135-5, LV135-3, LV155-7, LV148-16, LV148-15, LV136-10, LV136-9, LV136-8, LV135-8, LV135-7, LV135-6, LV135-2, LV135-1, LV133-3, LV137-24, LV154-14, LV154-13, LV151-7, LV108-14, LV108-13, LV107-16, LV136-14, LV136-13	30282	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
92		Kavandatav kaitsevöönd	LV134-8, LV135-4, LV134-3, LV135-5, LV134-6, LV135-2, LV135-6, LV135-3, LV134-9, LV134-4, LV134-7, LV135-1	8582	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödaskõikude rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispiirang 01.03-31.08
93		Kavandatav kaitseala	LV134-3, LV135-4, LV134-8, LV134-7, LV134-4, LV134-9, LV134-6, LV135-5, LV135-3, LV135-6, LV135-2, LV135-1	8582	mõju hinnatakse tsoneeringu järgi	meetmed tsoneeringu põhised
94		Veekogu piiranguvöönd	LV098-10, LV083-7, LV083-8, LV084-4, LV098-8, LV099-1, LV074-21, LV098-2, LV083-5, LV083-6, LV097-4, LV098-5, LV097-16, LV097-17, LV097-1, LV097-18, LV098-9, LV099-4, LV084-6, LV099-6, LV084-15, LV084-10, LV288-7, LV288-4, LV288-2, LV282-2, LV097-3, LV074-12, LV099-5, LV097-15, LV098-1, LV074-16, LV099-2, LV100-2, LV100-6, LV084-24, LV288-9, LV110-1, LV110-2, LV110-3, LV282-1, LV282-9, LV084-19, LV084-18, LV084-21, LV288-3, LV288-1, LV084-5, LV084-7, LV100-1, LV100-3, LV100-4, LV100-7, LV100-8, LV100-9, LV100-10, LV109-1, LV109-2, LV109-3, LV110-4, LV084-8, LV084-11, LV084-16, LV288-6, LV096-14	76818	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
95		Veekogu piiranguvöönd	LV098-2, LV083-7, LV098-1, LV083-5, LV083-6	7028	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse

96	Veekogu piiranguvöönd	LV154-16,LV276-19,LV276-39,LV276-20,LV276-24,LV276-23	78968	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
97	Veekogu piiranguvöönd	LY1606135412,38301:002:0276,38301:004:0029,AT0411240009	76818	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse

\*\* mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m