

Keskkonnamõju analüüs

Koostajad:
Kavandamispeetsialist
Keskkonnamõju analüüsi spetsialist

Kivijärve- ja Tooba metsakuivendus

Jüri Koort algus: 02.05.2018
Toomas Hirse lõpp: 12.07.2021

Koostamise aeg:

Tabel 1. Objekti üldandmed**Jõgevamaa metskond**

Nr		Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõdühik	
1.1.	MPS ehitise nimi (ala): Kivijärve/TP683 Tooba/Metsakuivendus Mooritsa Engküla Tooba/Metsakuivendus TOOBA/Metsakuivendus Tooba/Metsakuivendus Tooba/Metsakuivendus Tooba/metsakuivendus Kivijärve/TP683 Kivijärve/TP683 Kivijärve II/TP683	2102510020110 2102550020080 2020554000030 2102640020070 2102600020100 2102600020130 2102640020070 2102600020051 2102640020070 2020552000030 2020552000010 2102510020110	001 001 001 004 001 001 001 001 002 001 001 002	1997 1965 1973 1977 1965 1965 1965 1965 1965 1997 1997 1997	312,4 123,9 31,4 31 176,9 84,1 125,4 121,4 47,9 248,8 165,8 141,1	ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha	
	Kokku				1610,1	ha	
			Projekteeritav*				
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus			
	Raba - Kivijärve tee Alavere-Gaasitrassi tee Saaresoo tee Tooba raba tee Gaasitrassi tee Soovere tee	2,85 1,27	2,42 0,94	1,67 0,48 1,66 2,14		km km km km km km	
	Kokku	4,12	3,36	5,95		km	
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK hallatav maa: Võõras maa:	24802:005:0011; 24802:005:0050; 24802:005:0065; 24802:005:0066; 24802:005:0075; 24802:005:0086; 24802:005:0087; 24802:005:0089; 24802:005:0095; 24802:005:0098; 24802:005:0099; 24802:006:0140; 24802:006:0148; 24802:006:0165; 24802:006:0166; 24802:006:0194; 24804:001:0164; 24804:001:0169; 24804:001:0293; 24804:001:0355; 24804:001:0356; 24804:001:0358; 24804:001:0510; 24804:001:0530; 24804:001:3470; 24804:001:3740; 24805:001:0200; 57802:001:0500; 57802:001:0520; 24701:001:0524; 24701:001:0640; 24801:001:0298; 24801:001:0407; 24802:005:0084; 24802:005:0153; 24802:005:0159; 24802:005:0222; 24802:005:1324; 24802:005:1513; 24802:006:0729; 24802:006:0735; 24804:001:0061; 24804:001:0093; 24804:001:0101; 24804:001:0130; 24804:001:0157; 24804:001:0290; 24804:001:0370; 24804:001:0750; 24804:001:3730; 24805:001:0008; 24805:001:0104; 24805:001:0247; 24805:001:1030; 57801:001:0428;				1529,3	ha

	Reformimata maa:	57802:001:2100; AT0804280462;			89,7	ha
	Kokku				1619	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	LA128; LA129; LA130; LA131; LA132; LA133; LA134; LA135; LA136; LA137; LA138; LA139; LA140; LA141; LA142; LA143; LA144; LA145; LA146; LA147; LA148; LA149; LA150; LA151; LA152; LA153; LA154; LA158; LA159; LA160; LA161; LA162; LA163; LA164; LA165; LA166; LA167; LA168; LA169; LA170; LA172; LA173; LA279; LA280; LA287; LA288; LA289; LA302; LA303; LA304; LA305; LA320;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				1411 70,2 251,7	ha ha ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>					
2.1.	MPS eesvool objektid:	Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
	Engküla	2102640020070	004		2,57	km
	Kivijärve I	2102510020120	001		2,02	km
	Kivijärve II	2020552000020	001		0,9	km
	Kivijärve II	2102510020120	002		0,76	km
	Kivijärve pkr. äär	2020552000040	001		4,34	km
	Kivijärve/TP683	2020552000030	001		2,14	km
	Kivijärve/TP683	2102510020110	001		5,43	km
	Kivijärve/TP683	2102510020110	002		0,98	km
	Kuremaa I	2102510020130	001		1,87	km
	Kurgoja	2102600020000	001		0,13	km
	Mooritsa	2102640020070	005		1,31	km
	Mooritsa	2020554000030	001		0,93	km
	Mõra jõgi	2102510020000	001		1,1	km
	Palupere	2102480020180	001		1,89	km
	Palupere	2102480020160	002		0,63	km
	Patjala peakraav	2102640020000	001		1,7	km
	Tooba/metsakuivendus	2102600020130	001		0,4	km
	Tooba/metsakuivendus	2102640020070	001		2,37	km
	Tooba/metsakuivendus	2102640020070	001		0,2	km
	Tooba/metsakuivendus	2102640020070	002		1,41	km
	Tooba/metsakuivendus	2102600020130	001		0,63	km
	Tooba/metsakuivendus	2102600020100	001		1,97	km
	Tooba/Metsakuivendus	2102550020080	001		2,97	km
	Tooba/Metsakuivendus	2102600020051	001		0,46	km
	Võidu 1 rek.	2102600020080	001		1,94	km
	Kokku				41,05	km
				Projekteeritav*		
2.2.	Veejuhtmete pikkus (v.a nõva):	olemasolev	rek	uus		
		125,26	83,64	11,63		km
	Kokku	125,26	83,64	11,63		km
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	sinilille (SL)	110,78	6,91			
	jänsekapsa (JK)	5,28	0,33			
	jänsekapsa-mustika (JM)	2,15	0,13			
	mustika (MS)	1,45	0,09			
	naadi (ND)	171,49	10,69			
	angervaksa (AN)	65,29	4,07			
	mustika-kõdusoo (MO)	361,65	22,54			
	jänsekapsa-kõdusoo (JO)	442,43	27,58			

siirdesoo	(SS)	79,62	4,96		
raba	(RB)	136,06	8,48		
lodu	(LD)	0,31	0,02		
madal soo	(MD)	227,73	14,2		

* täidetakse projekteerimise käigus

Keskkonnamõju analüüs Kivijärve- ja Tooba metsakuivendus

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitse- väärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	LA128	1	0,14	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
2	LA128	2	1,57	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
3	LA128	3	0,76	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
4	LA128	5	2,91	SS kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
5	LA128	6	18	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
6	LA128	8	4,63	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
7	LA128	11	16,1	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
8	LA128	12	1,83	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
9	LA129	3	5,06	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
10	LA129	4	3,95	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
11	LA129	5	0,93	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
12	LA129	11	6,48	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
13	LA129	15	5,01	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
14	LA130	1	8,63	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
15	LA130	2	5,44	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
16	LA130	3	9,45	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
17	LA130	4	2,81	SS kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
18	LA130	5	4,5	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
19	LA130	7	0,57	SS kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
20	LA131	6	3,93	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
21	LA131	7	2,67	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
22	LA131	8	3,58	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
23	LA131	15	0,64	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
24	LA132	1	1,45	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
25	LA132	2	8,43	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
26	LA132	3	3,15	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
27	LA132	9	0,53	SS kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
28	LA132	10	2,58	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
29	LA132	17	0,74	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
30	LA132	19	3,31	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
31	LA133	16	1,74	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
32	LA134	3	7,79	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
33	LA134	4	1,13	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
34	LA134	10	2,92	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
35	LA134	11	17,1	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
36	LA135	1	0,25	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

121	LA169	1	0,55	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
122	LA169	2	3,09	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
123	LA169	6	2,28	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
124	LA170	3	3,08	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
125	LA170	4	0,9	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
126	LA170	5	0,01	RB kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
127	LA170	10	1,62	RB kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
128	LA170	18	0,31	LD kkt	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
129	LA280	4	3,29	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
130	LA280	7	1,48	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
131	LA287	5	1,66	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
132	LA287	6	1,35	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
133	LA288	2	7,98	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
134	LA288	4	2,48	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
135	LA288	5	0,48	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
136	LA288	13	3,66	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
137	LA288	15	2,57	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	vastavalt metsaparanduse keskkonnamõju analüüsi juhendile pole teeärsed nõvad ehk küvetid ja vagukraavid KMA objektiks
138	LA289	2	2,18	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
139	LA289	6	11,1	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
140	LA289	7	1,42	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
141	LA289	8	1,91	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
142	LA289	9	1,18	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
143	LA302	1	5,12	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
144	LA302	13	1	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
145	LA303	6	0,41	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
146	LA303	7	0,89	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
147	LA303	11	1,03	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
148	LA304	1	2,53	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
149	LA304	4	2,8	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
150	LA304	5	1,68	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
151	LA304	10	0,64	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
152	LA304	14	1,15	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
153	LA304	20	0,52	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
154	LA304	24	2,54	MD kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
155	LA305	7	0,35	SS kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
156	LA305	9	10,6	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
157	LA320	4	2,16	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
158	LA320	10	4,56	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

159	LA320	11	2,45	SS kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
160	LA320	12	0,76	AN kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas

- * Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madal soo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.
- ** Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas
Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Keskonnamõju analüüs

Kivijärve- ja Tooba metsakuivendus

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsealised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1		KAH ala*	oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks	koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega
2		KAH ala*	oht kõrgendatud avaliku huvi riiveks	koostöös metsaülemaga leida võimalused planeeritavate tegevuste tutvustamiseks ja vajaduse ilmnemisel kokkulepped huvigruppidega
3	-1153545083	Natura elupaik	veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid)
4	1415156274	Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	uusi teid ja kraave ei ehitata (va kaitseala tarbeks), vältida raske tehnikaga kooslusel liikumist, pinnast alale ei laadestata (va juhul kui olemasoleva kraavi setted tasandatakse)
5	-1616545083	Natura elupaik	veerežiimi mõjutamine	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; välistada setete valgumist veekogusse; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
6	1741845083	Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks, veerežiimi mõjutamine	elupaigatüüpi läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud ja teekraavid); uusi trasse ei rajata
7	1949145083	Natura elupaik	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette, heljumi kandumine suublasse	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; välistada setete valgumist veekogusse; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
8	2098845083	Natura elupaik	mõju puudub, töid alale või piirnevalt ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
9	-2135545083	Natura elupaik	mõju puudub, töid alale ja sellega piirnevalt ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
10	247:VKK:00	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
11	248:HEK:00	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
12	248:KON:01	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
13	248:MTS:00	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
14	248:TAT:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
15	248:TVK:00	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	248:TVK:00	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	248:VKK:01	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
18	578:TAT:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
19	578:TVK:00	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
20	578:TVK:00	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
21	578:VKK:00	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
22	578:VKK:00	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus

23	9205	Muinsuskaitseala või kinnismälestise ala	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
24	9205	Muinsuskaitseala või kinnismälestise kv	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
25	9205	Kinnismälestis	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
26	KLO3101442	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; püsielupaigas ja püsielupaigaga piirneval eesvoolul on lubatud teostada ainult hooldustöid
27	KLO9104462	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	oht isendite hukkumiseks varjepaikades	trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
28	KLO9107523	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	oht isendite hukkumiseks varjepaikades	trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
29	KLO9107525	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	oht isendite hukkumiseks varjepaikades	trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
30	KLO9107556	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	oht isendite hukkumiseks varjepaikades	trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
31	KLO9107562	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	oht isendite hukkumiseks varjepaikades	trassiraied on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
32	KLO9112438	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 15.04-15.07; uusi kraave ei rajata
33	KLO9112439	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-30.06
34	KLO9112440	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 16.04-31.07
35	KLO9112441	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-25.07
36	KLO9302832	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub (lageraie)	leevendavad meetmed pole vajalikud
37	KLO9303588	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub (lageraie)	leevendavad meetmed pole vajalikud
38	KLO9303643	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
39	KLO9303644	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
40	KLO9306907	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
41	KLO9306942	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
42	KLO9306943	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
43	KLO9306944	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
44	KLO9306945	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
45	KLO9306946	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
46	KLO9306949	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
47	KLO9306950	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
48	KLO9306951	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
49	KLO9306952	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
50	KLO9306953	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
51	KLO9306965	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
52	KLO9307055	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata

53	KLO9307103	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
54	KLO9307142	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
55	KLO9307230	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
56	KLO9307231	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
57	KLO9307232	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
58	KLO9307233	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
59	KLO9307234	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
60	KLO9307235	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
61	KLO9307236	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
62	KLO9307285	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
63	KLO9307690	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
64	KLO9307691	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
65	KLO9307692	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
66	KLO9325877	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
67	KLO9326618	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
68	KLO9326621	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
69	KLO9326622	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
70	KLO9326627	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
71	KLO9327279	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
72	KLO9327280	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
73	KLO9327281	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
74	KLO9327282	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
75	KLO9327283	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
76	KLO9327284	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
77	KLO9327285	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
78	KLO9327286	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
79	KLO9327287	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
80	KLO9327288	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
81	KLO9327289	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
82	KLO9327290	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata

167	KLO9327375	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
168	KLO9327376	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
169	KLO9327377	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
170	KLO9327378	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
171	KLO9327379	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
172	KLO9327380	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
173	KLO9327381	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
174	KLO9327382	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
175	KLO9327383	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
176	KLO9327384	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
177	KLO9327385	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
178	KLO9330927	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	veerežiimi mõjutamine	liigi leiukohta läbivaid, piirnevaid ja mõjutavaid kraave ei rekonstrueerita (va eesvoolud); uusi kraave ja teid ei rajata
179	KLO9337946	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
180	KLO9338746	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	mõju puudub, töid alale ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
181	KLO9338830	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub, töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
182	KLO9341682	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
183	VEE1024800	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
184	VEE1025100	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
185	VEE1026000	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil

186	VEE2055200	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
187	VEE2055210	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
188	VEE2055400	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
189	VEP102013	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
190	VEP102014	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
191	VEP102025	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
192	VEP102026	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
193	VEP102030	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
194	VEP102032	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
195	VEP102033	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
196	VEP102034	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
197	VEP157241	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
198	VEP204539	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata

213	VEP208773	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
214	VEP208774	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
215	VEP208775	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
216	VEP208776	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
217	VEP208777	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
218	VEP208778	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
219	VEP208779	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
220	VEP208780	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
221	VEP208784	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
222	VEP208786	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
223		Üksikobjekti piiranguvöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	uute kraavide rajamine ja sette ladestamine keelatud; vajalik valitseja seisukoht

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.