

**Keskkonnamõju analüüs****Mullutu-Loode**

Koostajad

metsaparandusspetsialist

bioloogilise mitmekesisuse spetsialist

Jüri KoortToomas Hirse

Koostamise aeg

2015-01-072016-06-07**Tabel 1. Objekti üldandmed****Saaremaa metskond**

Nr		Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Möödühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala)					
	MÄNDJALA ÜP-203-III (Kaalupi tee)	7020870000010	001	1975		0 ha
	MÄNDJALA ÜP-203-IX (Kaalupi tee)	7020886200040	001	1975		0 ha
	KULLASSOO I ( truup)	7020886800010	007	0		0 ha
	ROONIIT ( truup)	7020886100010	001	0		0 ha
	<b>Kokku</b>					<b>0</b> ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi	olemasolev	rek	uus		
	Kaalupi tee	2,93	2,76	0,17		km
	Laiamaa tee	0,29	0,28			km
	Loodenina tee	1,8	1,27			km
	Loodesilla tee	1,92	1,89			km
	Ranna tee	2,39	2,39			km
	Vennati tee	4,21	1,32	0,65		km
	Kaalupi tee 2	0,48	0,48			km
	Pühajõe tee			0,36		km
	<b>Kokku</b>	<b>14,02</b>	<b>10,39</b>	<b>1,18</b>		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub:					
	RMK maa	34801:005:0127; 34801:005:0177; 37301:005:0026; 37301:005:0316; 37301:005:0326; 37301:005:0327; 37301:006:0240; 37301:006:0241; 37301:006:0242; 37301:006:0247; 37301:006:0250; 72101:001:1170.				15,9 ha
	Võõras maa	34901:010:0022; 37301:001:0922; 37301:004:0236; 37301:004:0410; 37301:005:0003; 37301:005:0011; 37301:006:0038; 37301:006:0052; 37301:004:0411; 37301:006:0215; 34801:008:0168; 72101:001:0919; 37301:004:0287; 34801:005:0126; 43301:001:0296; 37301:004:0182; 37301:004:0153; 37301:004:0193; 37301:006:0112; 37301:001:0923; 37301:004:0141; 37301:004:0002; 37301:005:0216; 37301:006:0072; 37301:006:0205; 37301:006:0074; 37301:006:0046;				3,98 ha
	Reformimata maa	AT0802270056; AT1003280006.				
	<b>Kokku</b>					<b>19,88</b> ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel	BV007; BV008; BV019; KH569; KH575; KH599; QE601; QE604; KH231; KH222; BV010.				
1.5.	RMK metsamaa pindala				109,2	ha
	sh majandamispiirangutega metsamaa				98,7	ha
	Muu maa				148,7	ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>					
2.1.	MPS eesvool objektil	Maaprandussüst eemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
	KULLASSOO I	7020886800010	007		4,72	km

	MÄNDJALA ÜP-203-III	7020870000010	001		3,3	km
	ROONIIT	7020886100010	001		4,24	km
	<b>Kokku</b>				<b>12,26</b>	km
				Projekteeritav*		
2.2.	Kraavide pikkus	olemasolev	rek	uus		
		11,93	7,55	9,56		km
	<b>Kokku</b>	<b>11,93</b>	<b>7,55</b>	<b>9,56</b>		km
3.	<b>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</b>					
3.1.	Kasvukohatüüp	pind ha	osakaal %			
	kastikuloo (KL)	43,97	31,42			
	pohla (PH)	1,11	0,79			
	sinilille (SL)	18,91	13,51			
	angervaksa (AN)	5,35	3,82			
	lubikaloo (LU)	19,68	14,06			
	tarna-angervaksa (TA)	18,67	13,34			
	tarna (TR)	16,11	11,51			
	madalsoo (MD)	16,13	11,53			

\* täidetakse projekteerimise käigus

## Keskkonnamõju analüüs Mullutu-Loode

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised obj. Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid

**Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa**

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus	Kaitsereežiim	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	BV008	6	0,39	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
2	BV008	8	2,14	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
3	BV008	10	0,38	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
4	BV008	11	2,58	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
5	BV008	13	2,13	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
6	BV008	14	1,5	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
7	BV008	16	0,67	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
8	BV019	10	0,03	MD kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
9	BV019	30	2,44	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
10	BV019	31	0,87	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
11	BV019	49	0,98	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
12	KH231	2	2,41	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
13	KH231	5	8,88	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
14	KH388	11	1,17	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
15	KH569	1	4,98	TA kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
16	KH569	3	1,36	TA kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
17	KH575	2	1,31	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata

18	KH575	4	5,68	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
19	KH575	13	2,72	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
20	KH575	14	0,04	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
21	KH575	15	2,78	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
22	KH599	3	0,16	TR kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
23	KH599	5	0,01	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
24	KH599	6	0,12	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
25	KH599	8	0,51	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
26	KH599	9	1,01	TR kkt	Märjad metsad	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
27	QE586	1	1,4	AN kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
28	QE586	2	1,62	TA kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
29	QE586	3	1,92	TR kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
30	QE586	11	2,19	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
31	QE586	14	0,34	TA kkt	Märjad metsad	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata
32	QE613	13	1,55	MD kkt	Märjad metsad	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	ekspert hinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave väljaspoole olemasolevate kraavide mõjuala ei ehitata

\*\* Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 15l  
Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m  
Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvril

## Keskkonnamõju analüüs

## Mullutu-Loode

Metsakuivendussüsteemiga piirnevad või süsteemi maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulised objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitsereežim	Riigimaal (kvartal eraldis), eramaal (katastritunnus), reformimata riigimaa (EHAK kood)	Kraavide kogupikkus kaitseväärtuse alal; m	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele**	Leevendavad meetmed
1	373:AST:030	Pärandkultuuri objekt	AT1003280006		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
2	373:KON:015	Pärandkultuuri objekt	37301:006:0038		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
3	373:MET:006	Pärandkultuuri objekt	AT1003280006,37301:001:0923,37301:004:0287,37301:004:0410,37301:004:0236,37301:006:0038,37301:006:0112,37301:001:0922		0 mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
4	373:MET:006	Pärandkultuuri objekt	KH575-13,KH575-15,KH741-29,KH575-4,KH575-1		0 mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
5	373:RAI:001	Pärandkultuuri objekt	KH739-33		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
6	433:MAL:001	Pärandkultuuri objekt	BV008-2		oht väärtuse kahjustamiseks	võimalusel rajatakse uued teid ja kraavi väärtust säilitades; vajadusel väärtuse teisaldamine RMK pärandkultuuri spetsialisti soovitude alusel
7	ELP0002584	Poollooduslik kooslus	BV019-55,BV019-56,BV007-13,BV007-14		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
8	ELP0002585	Poollooduslik kooslus	BV019-56,BV010-3,BV010-17,BV019-57,BV007-13,BV007-14,BV007-15		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
9	ELP0002587	Poollooduslik kooslus	BV007-14,BV007-15		81 oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
10	ELP0002591	Poollooduslik kooslus	BV010-7,BV010-9		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
11	ELP0002606	Poollooduslik kooslus	34901:010:0022		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
12	ELP0002606	Poollooduslik kooslus	BV008-10		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
13	ELP0006788	Poollooduslik kooslus	BV008-16,BV008-10,BV008-11,BV008-14,BV008-13,BV008-12		150 oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
14	ELP0008036	Poollooduslik kooslus	BV008-5,BV008-6,BV008-11,BV008-10		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

15	ELP0008040	Poollooduslik kooslus	BV010-5,BV008-12,BV008-17,BV010-3	80	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
16	ELP0011035	Poollooduslik kooslus	BV010-3		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
17	ELP0011036	Poollooduslik kooslus	BV010-13,BV010-3,BV019-57,BV010-12		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
18	ELP0011083	Poollooduslik kooslus	BV008-10,BV008-15,BV010-5,BV010-3,BV010-17,BV007-14,BV007-15,BV010-1,BV008-18,BV008-17,BV008-12	113	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
19	ELP0011126	Poollooduslik kooslus	BV010-3,BV010-15,BV010-14,BV010-12		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
20	ELP0011338	Poollooduslik kooslus	KH599-4,KH222-24,KH599-8,KH599-6	1357	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
21	ELP0011339	Poollooduslik kooslus	37301:005:0010	4805	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
22	ELP0011339	Poollooduslik kooslus	KH599-10,KH569-3,KH569-2,KH569-1,KH569-4	4805	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
23	ELP0011344	Poollooduslik kooslus	KH569-1	156	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
24	ELP0011349	Poollooduslik kooslus	QE860-1,QE860-14,QE860-13,QE860-17		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
25	ELP0011351	Poollooduslik kooslus	37301:006:0215	192	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
26	ELP0011351	Poollooduslik kooslus	KH739-7,KH739-3,KH739-10	192	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
27	ELP0011353	Poollooduslik kooslus	37301:006:0112,37301:004:0141,37301:004:0331,37301:006:0053,37301:006:0076,37301:006:0077,37301:006:0182,37301:004:0236,37301:001:0923,37301:006:0052,37301:001:0922,AT1003280005,AT1003280006	1033	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
28	ELP0011353	Poollooduslik kooslus	KH231-5,KH575-2,KH575-13,KH575-4,KH231-8,KH231-7,KH741-28,KH575-1,KH741-30,KH741-29,KH231-2,KH575-19	1033	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
29	ELP0011354	Poollooduslik kooslus	37301:006:0076,37301:006:0053,37301:006:0077	5065	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
30	ELP0011354	Poollooduslik kooslus	KH231-2,KH231-5,KH231-8	5065	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
31	ELP0011357	Poollooduslik kooslus	QE861-2	8199	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
32	ELP0012222	Poollooduslik kooslus	34801:005:0126		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

33	ELP0012222	Poollooduslik kooslus	BV019-10,BV019-5		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
34	ELP0014360	Poollooduslik kooslus	34801:005:0126		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
35	ELP0014360	Poollooduslik kooslus	BV019-5,BV019-13		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
36	ELP0014361	Poollooduslik kooslus	BV019-29,BV019-13,BV019-6		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
37	ELP0014364	Poollooduslik kooslus	34801:005:0126	284	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
38	ELP0014364	Poollooduslik kooslus	BV008-15,BV008-7,BV008-9,BV008-2,BV008-8,BV008-19,BV019-1,BV019-13,BV008-3,BV019-6,BV008-1	284	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
39	ELP0014369	Poollooduslik kooslus	QE613-62		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
40	ELP0014370	Poollooduslik kooslus	34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
41	ELP0014370	Poollooduslik kooslus	QE613-53,QE613-13,QE613-54,QE613-57,QE613-62		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
42	ELP0014372	Poollooduslik kooslus	34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
43	ELP0014372	Poollooduslik kooslus	QE613-30,QE613-29		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
44	ELP0015256	Poollooduslik kooslus	QE613-28,QE613-57,QE613-54,QE613-29,QE613-30		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
45	ELP0015307	Poollooduslik kooslus	BV008-15,BV010-3,BV010-1		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
46	ELP0015308	Poollooduslik kooslus	BV010-3,BV010-6,BV010-2,BV010-1,BV008-15		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
47	ELP0015873	Poollooduslik kooslus	BV008-15,BV008-13,BV008-18	23	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
48	KLO1000518	Uuendamata kaitsekorralla	34901:010:0428	302	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt looduskaitsealusele on uute teede ja kraavide rajamine keelatud; täiendavad tingimused Keskkonnaameti kirjas (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
49	KLO1000518	Uuendamata kaitsekorralla	QE613-13,QE613-30,QE613-29,QE613-25,QE613-26,QE613-28,QE613-53,QE613-62,QE613-57,QE613-54	302	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt looduskaitsealusele on uute teede ja kraavide rajamine keelatud; täiendavad tingimused Keskkonnaameti kirjas (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

50	KLO1000520	Uuendamata kaitsekorraga ala	34801:008:0168,34801:005:0126	383	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt looduskaitseadusele on uute teede ja kraavide rajamine keelatud; täiendavad tingimused Keskkonnaameti kirjas (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
51	KLO1000520	Uuendamata kaitsekorraga ala	BV008-8,BV019-1,BV008-7,BV008-2,BV008-3,BV008-19,BV008-9,BV008-15,BV008-4,BV008-5,BV008-1,BV019-6,BV019-13	383	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt looduskaitseadusele on uute teede ja kraavide rajamine keelatud; täiendavad tingimused Keskkonnaameti kirjas (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
52	KLO2000317	Hoiuala	34901:010:0022	266	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
53	KLO2000317	Hoiuala	BV007-14,BV010-5,BV008-17	266	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
54	KLO2000322	Hoiuala	37301:001:0922,37301:006:0038,AT1003280005,37301:005:0216,37301:005:0011,37301:005:0010,AT1003280006,34801:008:0168,37301:005:0295,37301:004:0141,37301:004:0331,37301:006:0053,37301:006:0076,37301:006:0077,37301:006:0182,37301:004:0236,37301:001:0923,37301:006:0215,37301:006:0052,34801:005:0126,37301:006:0046,37301:006:0112	37063	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
55	KLO2000322	Hoiuala	KH231-8,KH231-6,KH231-7,KH569-2,KH569-1,QE860-21,QE860-17,QE860-19,QE860-16,QE860-15,QE860-13,QE860-1,QE860-14,KH741-28,KH741-29,KH739-3,KH739-10,KH739-7,KH739-4,BV008-15,BV010-8,BV010-6,BV010-2,KH741-30,BV019-6,BV019-48,BV019-47,BV019-32,BV019-31,BV019-5,BV010-13,BV010-9,BV010-10,BV010-1,BV010-7,BV019-13,BV019-10,KH599-12,KH569-3,KH599-10,KH599-9,KH599-8,KH599-6,KH599-4,KH599-3,KH599-5,KH599-1,KH599-2,KH575-19,KH231-2,KH231-5,KH575-1,KH575-2,KH569-4,QE861-2,KH575-15,KH575-13,KH575-4,KH575-14,BV019-29,BV008-19,BV008-18,BV019-30,KH222-24	37063	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
56	KLO9109293	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	BV008-3		häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil	häirimise välistamiseks ei tehta trassiraie- ja ehitustöid perioodil 01.05-15.07
57	KLO9109298	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	BV010-1		häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil	häirimise välistamiseks ei tehta trassiraie- ja ehitustöid perioodil 01.05-15.07



58	KLO9112320	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	BV010-13		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-15.06
59	KLO9112325	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	BV010-5		härimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.03-30.06; uusi kraave soovitatavalt mitte rajada
60	KLO9115584	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	34901:010:0022,34801:005:0126,34901:010:0498,34801:008:0168	3229	oht isendite hukkumiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
61	KLO9115584	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	BV008-13,BV008-2,BV008-1,BV008-3,BV010-1,BV008-4,BV008-15,BV008-6,BV019-6,BV008-5,BV008-12,BV008-19,BV008-18,BV008-10,BV008-8,BV008-11,BV008-9,BV008-16,BV008-7,BV008-14,BV019-1,BV010-6,BV019-13,BV010-2,BV010-7	3229	oht isendite hukkumiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
62	KLO9115668	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	34901:010:0498,34901:010:0022,34801:008:0168,34801:005:0126	3229	oht isendite hukkumiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
63	KLO9115668	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	BV008-11,BV008-8,BV008-10,BV010-2,BV010-6,BV019-6,BV008-15,BV008-14,BV008-4,BV008-13,BV008-6,BV010-1,BV008-5,BV010-7,BV008-1,BV019-13,BV008-2,BV019-1,BV008-3,BV008-19,BV008-7,BV008-18,BV008-9,BV008-16,BV008-12	3229	oht isendite hukkumiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
64	KLO9115825	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	34901:010:0498,34801:008:0168,34901:010:0022,34801:005:0126	3229	oht isendite hukkumiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
65	KLO9115825	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	BV008-8,BV008-4,BV010-1,BV008-6,BV010-7,BV008-5,BV019-13,BV008-16,BV008-1,BV008-9,BV008-12,BV008-11,BV008-10,BV010-2,BV019-6,BV010-6,BV019-1,BV008-2,BV008-19,BV008-3,BV008-14,BV008-18,BV008-15,BV008-7,BV008-13	3229	oht isendite hukkumiseks varjupaikades	trassiraieid on keelatud perioodil 1.05-31.08; suured õõsustega puud säilitada
66	KLO9121551	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	BV010-5,BV008-17,BV007-14	109	mõju puudub	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita
67	KLO9300888	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-6,BV019-1		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

68	KLO9301661	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-30,BV019-31,BV019-29		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
69	KLO9301671	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-31,BV019-32,BV019-13,BV010-7,BV019- 29,BV019-30		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
70	KLO9302143	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168	3346	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
71	KLO9302143	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-29,BV019-10,BV019-13,BV010-7,BV010- 2,BV008-19,BV019-1,BV008-14,BV019-31,BV019- 32,BV019-6,BV010-1,BV019-5,BV008-13,BV008- 4,BV008-6,BV008-5,BV008-15,BV010-3,BV010- 6,BV008-1,BV008-2,BV008-3,BV008-7,BV008- 9,BV008-11,BV008-8,BV008-10,BV008-12,BV008- 16,BV019-30,BV008-17,BV008-18	3346	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
72	KLO9302422	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-1,BV019-13,BV019-6		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
73	KLO9302423	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-32,BV019-13,BV010-7,BV019-31,BV019- 29,BV019-30		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
74	KLO9302454	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE613-30,QE613-28,QE613-29		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
75	KLO9302576	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34901:010:0022	492	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
76	KLO9302576	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV010-3,BV008-13,BV008-14,BV010-1,BV008- 15,BV008-11,BV008-10,BV008-18,BV008-12,BV008- 16,BV008-17	492	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

77	KLO9302581	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-31,BV019-30,BV019-29		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
78	KLO9302582	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:008:0168,34801:005:0126		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
79	KLO9302582	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-6,BV008-3,BV019-1,BV019-13,BV008-7,BV008-9,BV008-2,BV008-1,BV008-8,BV008-15,BV010-2,BV008-19		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
80	KLO9302583	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-1,BV019-13,BV019-6		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
81	KLO9302585	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-13,BV019-30,BV019-32,BV019-31,BV010-7,BV019-29		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
82	KLO9302586	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV010-6,BV019-13,BV019-29,BV008-19,BV019-30,BV008-15,BV019-32,BV010-9,BV010-13,BV019-31,BV019-48,BV019-47,BV010-10,BV010-8,BV010-7		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
83	KLO9302587	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34901:010:0498,34801:005:0126,34801:008:0168,34901:010:0022	650	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
84	KLO9302587	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-12,BV008-7,BV008-3,BV008-1,BV008-5,BV008-13,BV008-6,BV008-4,BV008-15,BV008-19,BV008-11,BV008-10,BV008-8	650	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
85	KLO9302951	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	QE613-28,QE613-29,QE613-30		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
86	KLO9302961	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:008:0168,34801:005:0126	1211	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

87	KLO9302961	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-12,BV008-8,BV008-10,BV010-2,BV010-6,BV010-3,BV008-15,BV008-4,BV008-6,BV008-5,BV008-1,BV008-2,BV008-3,BV019-6,BV019-32,BV019-31,BV008-14,BV008-13,BV019-5,BV010-1,BV010-7,BV019-13,BV019-10,BV019-1,BV019-29,BV008-19,BV008-18,BV008-7,BV008-9,BV008-17,BV019-30,BV008-16,BV008-11	1211	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
88	KLO9302962	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE613-30,QE613-29,QE613-28		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
89	KLO9303030	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:008:0168,34801:005:0126	3346	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
90	KLO9303030	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-14,BV010-2,BV010-6,BV010-3,BV008-15,BV008-4,BV008-6,BV008-5,BV008-1,BV008-2,BV008-3,BV008-7,BV008-9,BV008-11,BV008-8,BV008-10,BV008-12,BV008-16,BV019-30,BV008-17,BV008-18,BV008-19,BV019-29,BV019-1,BV019-10,BV019-13,BV010-7,BV010-1,BV019-5,BV008-13,BV019-31,BV019-32,BV019-6	3346	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
91	KLO9303542	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE613-29,QE613-30,QE613-28		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
92	KLO9303574	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
93	KLO9303574	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-15,BV008-1,BV008-2,BV008-3,BV008-7,BV008-9,BV008-8,BV008-19,BV019-1,BV019-13,BV019-6,BV010-2		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
94	KLO9303575	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

95	KLO9303575	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV008-15,BV008-9,BV008-19,BV008-2,BV019-6,BV010-2,BV008-8,BV019-1,BV008-3,BV008-7,BV019-13,BV008-1		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
96	KLO9305754	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV008-3		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
97	KLO9306157	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-15		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
98	KLO9306539	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
99	KLO9307926	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
100	KLO9307926	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-3,BV010-2,BV008-15,BV008-1,BV008-2,BV008-19,BV019-1,BV019-13,BV019-6		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
101	KLO9308425	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-1		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
102	KLO9308547	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV008-3		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
103	KLO9308548	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
104	KLO9308549	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

105	KLO9308558	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13,BV019-29,BV019-6		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
106	KLO9308631	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
107	KLO9309019	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:008:0168,34801:005:0126	3346	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
108	KLO9309019	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-10,BV019-6,BV019-32,BV019-31,BV008- 14,BV008-13,BV019-5,BV010-1,BV010-7,BV019- 13,BV019-1,BV019-29,BV008-19,BV008-18,BV008- 17,BV019-30,BV008-16,BV008-12,BV008-10,BV008- 8,BV008-11,BV008-9,BV008-7,BV008-3,BV008- 2,BV008-1,BV008-5,BV008-6,BV008-4,BV008- 15,BV010-3,BV010-6,BV010-2	3346	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
109	KLO9309709	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13,BV019-29,BV019-32,BV019-30,BV019- 31,BV010-7		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
110	KLO9309771	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
111	KLO9309771	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-9,BV008-7,BV008-3,BV008-19,BV008-8,BV019- 13,BV008-1,BV008-15,BV019-6,BV008-2,BV019- 1,BV010-2		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
112	KLO9309784	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168	1115	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

113	KLO9309784	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-2,BV019-6,BV019-48,BV019-47,BV019-32,BV019-31,BV008-14,BV008-13,BV019-5,BV010-10,BV010-1,BV010-7,BV019-13,BV019-10,BV019-1,BV019-29,BV008-19,BV008-18,BV008-17,BV019-30,BV008-16,BV008-12,BV008-10,BV008-8,BV008-11,BV008-9,BV008-7,BV008-3,BV008-1,BV008-5,BV008-6,BV008-4,BV008-15,BV010-3,BV010-6,BV010-2	1115	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
114	KLO9309804	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:008:0168,34901:010:0498,34901:010:0022,34801:005:0126	654	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
115	KLO9309804	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-3,BV019-6,BV008-13,BV019-13,BV019-1,BV008-19,BV008-12,BV008-10,BV008-8,BV008-11,BV008-9,BV008-7,BV008-2,BV008-1,BV008-5,BV008-6,BV008-4,BV008-15,BV010-2	654	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
116	KLO9310461	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	34901:010:0022	492	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
117	KLO9310461	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV008-13,BV008-16,BV008-12,BV008-10,BV008-11,BV008-15,BV010-3,BV008-14,BV010-1,BV008-18,BV008-17	492	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
118	KLO9324459	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
119	KLO9324466	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
120	KLO9324466	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-5,BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
121	KLO9324467	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

122	KLO9324467	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-10,BV019-5		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
123	KLO9324468	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV007-15		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
124	KLO9324476	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV008-15,BV008-8,BV008-19	104	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
125	KLO9324480	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	AT1003280006,37301:006:0112,37301:001:0922,3730 1:001:0923	143	mõju puudub	leiukoht suurel pindalal, mistõttu liigi soodsat seisundit ei kahjustata
126	KLO9324482	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	KH575-13,KH575-4	235	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
127	KLO9324485	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:005:0126,34801:008:0168		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
128	KLO9324485	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-5,BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
129	KLO9324486	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-17,BV010-3,BV010-5	51	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
130	KLO9324489	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	AT1003280006		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
131	KLO9324503	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	AT1003280006		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
132	KLO9324510	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	KH569-2,KH569-3,KH569-1		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
133	KLO9324518	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE860-14,QE860-1,QE860-13	225	mõju puudub	leiukoht suurel pindalal, mistõttu liigi soodsat seisundit ei kahjustata



134	KLO9324519	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-14,BV008-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
135	KLO9324522	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-29,BV019-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
136	KLO9324524	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	34801:008:0168,34801:005:0126		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
137	KLO9324524	Liigi leiukoht (taimed, II kat)	BV019-13,BV019-5		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
138	KLO9324538	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	34801:008:0168,34801:005:0126		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
139	KLO9324538	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-5		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
140	KLO9324539	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-17		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
141	KLO9324540	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-18,BV010-5,BV019-13,BV010-3,BV008- 17,BV008-19,BV008-12,BV008-15	294	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
142	KLO9324542	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV007-13,BV019-56,BV007-14,BV019-57		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
143	KLO9324547	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV019-30		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

144	KLO9324554	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-9,BV008-19,BV008-3,BV008-1,BV008-7,BV008-8		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
145	KLO9331199	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	KH575-13		mõju puudub	leevendavaid meetmed pole vajalikud
146	KLO9333735	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	37301:006:0052,37301:004:0193		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
147	KLO9333780	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	AT1003280006,37301:001:0923,37301:006:0112,37301:001:0922	143	mõju puudub	leiukoht suurel pindalal, mistõttu liigi soodsat seisundit ei kahjustata
148	KLO9333860	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE613-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
149	KLO9333981	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE613-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
150	KLO9334019	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	37301:006:0053,37301:006:0076,37301:006:0077	5730	mõju puudub	leiukoht suurel pindalal, mistõttu liigi soodsat seisundit ei kahjustata
151	KLO9334019	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	KH231-2,KH231-5,KH231-8,KH231-7	5730	mõju puudub	leiukoht suurel pindalal, mistõttu liigi soodsat seisundit ei kahjustata
152	KLO9334079	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	AT1003280005	107	mõju puudub	leiukoht suurel pindalal, mistõttu liigi soodsat seisundit ei kahjustata
153	KLO9334151	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	QE613-13		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
154	KLO9334483	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	37301:006:0053,37301:006:0076,37301:006:0077	5730	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
155	KLO9334483	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	KH231-5,KH231-2,KH231-8,KH231-7	5730	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata

156	KLO9400020	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	BV008-12		oht liigi leiukoha kahjustamiseks	tee rekonstrueerimine ei mõjuta oluliselt liigi seisundit; teetrassi ei laiendata ja pinnast leiukohta ei ladestata
157	KLO9600094	Liigi leiukoht (seened, I kat)	BV008-3		mõju puudub kauguse tõttu ning kaitsežiim tagab leiukoha puutumatus	pole vajalikud
158	KLO9600103	Liigi leiukoht (seened, I kat)	BV019-1		mõju puudub kauguse tõttu ning kaitsežiim tagab leiukoha puutumatus	pole vajalikud
159		Natura elupaik	BV007-14	79	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
160		Natura elupaik	BV007-15,BV007-14,BV010-17,BV019-56,BV019-57,BV007-13,BV010-3		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
161		Natura elupaik	BV008-12,BV008-17,BV008-10,BV010-5,BV010-3,BV010-17,BV007-14,BV007-15	35	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
162		Natura elupaik	BV010-3,BV008-12,BV008-17,BV010-5	80	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
163		Natura elupaik	34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
164		Natura elupaik	BV007-13,BV019-55,BV007-14,BV019-56		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
165		Natura elupaik	QE613-29,QE613-30,QE613-28		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
166		Natura elupaik	34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
167		Natura elupaik	34901:010:0022	5	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
168		Natura elupaik	BV008-11,BV008-10,BV008-6,BV008-5		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
169		Natura elupaik	QE613-29,QE613-30,QE613-28		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
170		Natura elupaik	34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
171		Natura elupaik	37301:004:0011,37301:004:0002,37301:004:0141,EH AK 3802	873	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

172	Natura elupaik	BV008-12,BV008-16,BV008-13,BV008-11,BV008-14,BV008-10	150	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
173	Natura elupaik	BV010-12,BV010-3,BV010-14		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
174	Natura elupaik	BV010-6,BV008-15,BV019-29,BV019-13,BV010-7,BV019-6,BV010-2		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
175	Natura elupaik	BV010-9,BV010-7		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
176	Natura elupaik	KH231-2,KH231-5,KH231-1	873	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
177	Natura elupaik	QE613-54,QE613-62,QE613-57		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
178	Natura elupaik	QE861-2		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
179	Natura elupaik	34801:008:0168,34801:005:0126	876	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
180	Natura elupaik	BV008-15,BV008-13,BV008-18	23	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
181	Natura elupaik	BV008-15,BV010-1,BV010-3		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
182	Natura elupaik	BV010-1,BV019-13,BV019-29,BV019-30,BV008-15,BV010-8,BV010-6,BV010-2,BV019-48,BV019-47,BV019-32,BV019-31,BV010-9,BV010-10,BV010-7		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
183	Natura elupaik	BV010-3,BV010-1,BV008-18,BV008-12,BV008-15	79	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
184	Natura elupaik	BV010-6,BV019-6,BV010-1,BV019-13,BV019-1,BV008-19,BV008-18,BV008-9,BV008-7,BV008-3,BV008-2,BV008-1,BV010-2,BV008-15,BV008-8	876	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
185	Natura elupaik	BV019-5		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
186	Natura elupaik	34801:005:0126,34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
187	Natura elupaik	34801:008:0168		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
188	Natura elupaik	34801:008:0168,34801:005:0126		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
189	Natura elupaik	37301:004:0002,37301:004:0011	178	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

190		Natura elupaik	37301:004:0331,AT1003280005,37301:004:0141,37301:006:0112,37301:006:0052,37301:004:0236,37301:001:0923,37301:001:0922,37301:006:0077,37301:006:0076,37301:006:0182,37301:006:0053,AT1003280006	960	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
191		Natura elupaik	37301:005:0010		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
192		Natura elupaik	37301:006:0053,37301:006:0076,37301:006:0077		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
193		Natura elupaik	37301:006:0215		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
194		Natura elupaik	BV010-13,BV010-12,BV010-3		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
195		Natura elupaik	BV019-10,BV019-5		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
196		Natura elupaik	BV019-5,BV019-13		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
197		Natura elupaik	KH231-1,KH231-2,KH231-5	178	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
198		Natura elupaik	KH231-5,KH231-2,KH231-8		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
199		Natura elupaik	KH569-1		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
200		Natura elupaik	KH569-1,KH569-3,KH599-10,KH569-4,KH569-2		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
201		Natura elupaik	KH575-2,KH575-4,KH231-8,KH231-7,KH741-28,KH741-30,KH741-29,KH575-19,KH231-2,KH231-5,KH575-1,KH575-13	960	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
202		Natura elupaik	KH599-6,KH599-8,KH222-24,KH599-4	1357	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
203		Natura elupaik	KH739-3,KH739-7,KH739-10		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
204		Natura elupaik	QE613-54,QE613-53,QE613-62,QE613-57,QE613-13		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
205		Natura elupaik	QE860-1,QE860-13,QE860-14,QE860-17	2545	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
206		Natura elupaik	37301:005:0072,37301:005:0079,37301:005:0003,37301:005:0006,37301:005:0011	2041	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
207		Natura elupaik	BV010-8,BV010-9,BV010-7,BV010-10		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

208		Natura elupaik	BV019-5,BV019-6,BV019-13		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
209		Natura elupaik	BV019-56,BV007-13,BV019-29,BV019-30,BV019-31,BV019-55,BV019-32,BV019-47,BV019-49,BV019-57,BV019-48	172	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
210		Natura elupaik	EHAK 9206,37301:005:0216,37301:005:0010,37301:005:0003,37301:005:0079		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
211		Natura elupaik	KH569-1,KH569-3,KH569-4	2041	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
212		Natura elupaik	KH599-14,KH599-13,KH599-12,KH569-3,KH599-10,KH599-9,KH599-8,KH599-6,KH599-4,KH599-3,KH599-5,KH599-2,KH569-4,KH569-2,KH569-1,KH599-15		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
213		Natura elupaik	37301:006:0076,37301:006:0182,37301:006:0077	139	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
214		Natura elupaik	AT1003280006,AT1003280005	605	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
215		Natura elupaik	KH231-5,KH231-6,KH231-2	139	oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
216		Natura elupaik	KH569-1,KH569-2		oht kaitseväärtuste kahjustamiseks	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
217		Veekogu piiranguvöönd	37301:004:0002	66	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
218		Veekogu piiranguvöönd	KH231-5,KH231-3,KH231-2	66	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
219		Kavandatav kaitseala	37301:001:0923,37301:006:0053,37301:005:0295,37301:005:0079,37301:005:0003,37301:005:0010,37301:005:0011,37301:005:0216,AT1003280005,AT1003280006,37301:004:0331,37301:004:0141,34801:008:0168,37301:006:0077,37301:006:0076,37301:006:0215,37301:006:0052,37301:006:0182,37301:004:0236,37301:001:0922,37301:006:0038,37301:006:0112,37301:006:0046,34901:010:0428,34901:010:0022,34901:010:0498,34801:005:0126	47194	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

220	Kavandataav kaitseala	BV019-55,BV019-56,BV019-57,BV007-13,BV019-10,BV007-14,BV019-1,BV007-15,BV019-6,QE613-13,KH599-12,KH569-3,KH599-10,KH599-9,KH599-8,KH599-6,KH599-4,KH599-3,KH599-5,KH599-1,KH599-2,QE613-54,QE613-57,KH575-19,QE613-62,QE613-53,QE613-28,BV008-13,KH231-5,KH575-1,KH575-2,KH569-4,QE613-26,QE613-25,QE613-29,QE613-30,QE861-2,KH575-15,KH575-13,KH575-4,KH575-14,BV019-29,KH231-2,BV019-5,BV010-17,BV010-15,BV010-13,BV010-9,BV010-10,BV010-1,BV010-7,BV019-13,BV008-14,BV019-31,BV019-32,BV019-47,BV019-48,BV019-49,BV008-19,BV008-18,BV008-17,BV019-30,BV008-16,BV008-12,BV008-10,BV008-8,BV008-11,BV008-9,BV008-7,BV008-3,BV008-2,BV008-1,BV008-5,BV008-6,BV008-4,KH222-24,KH231-8,KH231-6,KH231-7,KH569-2,KH569-1,QE860-21,QE860-17,QE860-19,QE860-16,QE860-15,QE860-13,QE860-1,QE860-14,KH741-30,KH741-29,KH739-3,KH739-10,KH739-7,KH739-4,BV008-15,BV010-5,BV010-14,BV010-12,BV010-2,BV010-6,BV010-3,BV010-8	47194	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
221	Kavandataav kaitsevöönd	37301:006:0053,37301:004:0141,37301:004:0331,37301:006:0076,AT1003280006,AT1003280005,37301:006:0077,37301:006:0182,37301:006:0046,37301:006:0112,37301:006:0038,37301:004:0236,37301:001:0923,37301:001:0922,37301:006:0052,37301:006:0215	5944	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
222	Kavandataav kaitsevöönd	KH575-4,KH575-19,KH231-2,KH231-5,KH575-1,KH575-2,KH575-15,KH575-13,KH575-14,KH231-8,KH231-6,KH231-7,QE860-21,QE860-17,QE860-19,QE860-16,QE860-15,QE860-13,QE860-1,QE860-14,KH741-30,KH741-29,KH739-3,KH739-10,KH739-7,KH739-4	5944	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
223	Kavandataav kaitsevöönd	34901:010:0428,34801:008:0168,34901:010:0498	150	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)

224		Kavandataav kaitsevöönd	QE613-57, QE613-62, QE613-53, QE613-28, QE613-13, QE613-25, QE613-29, QE613-30, QE613-26, QE613-54	150	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
225		Kavandataav kaitsevöönd	34801:008:0168, 34901:010:0022, 34801:005:0126, 34901:010:0498	1242	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
226		Kavandataav kaitsevöönd	BV008-4, BV019-47, BV019-32, BV019-31, BV008-14, BV008-13, BV019-5, BV010-17, BV010-15, BV010-13, BV010-9, BV010-10, BV010-1, BV010-7, BV019-13, BV019-10, BV019-29, BV008-18, BV008-17, BV019-30, BV008-16, BV008-12, BV008-10, BV008-11, BV008-5, BV008-6, BV019-48, BV008-15, BV010-5, BV010-14, BV010-12, BV010-8, BV010-3, BV010-6, BV010-2, BV019-6, BV007-15, BV007-14, BV007-13, BV019-57, BV019-56, BV019-55, BV019-49	1242	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
227		Kavandataav kaitsevöönd	34801:008:0168, 34801:005:0126	874	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
228		Kavandataav kaitsevöönd	BV008-4, BV008-8, BV008-15, BV010-1, BV010-7, BV019-13, BV008-9, BV008-11, BV019-6, BV010-2, BV008-13, BV010-6, BV008-7, BV008-3, BV008-2, BV008-1, BV019-1, BV008-19, BV008-18, BV008-5	874	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
229		Kavandataav kaitsevöönd	37301:005:0011, 37301:005:0010, 37301:005:0003, 37301:005:0079, 37301:005:0295, 37301:005:0216	3231	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
230		Kavandataav kaitsevöönd	KH599-6, KH599-4, KH599-3, KH599-5, KH599-1, KH599-2, KH569-4, KH569-2, KH222-24, KH569-1, KH599-12, KH599-10, KH599-9, KH599-8, KH569-3	3231	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)



231		Kavandatav kaitsevöönd	37301:006:0076,37301:006:0053,37301:006:0077	19911	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
232		Kavandatav kaitsevöönd	KH222-24, QE861-2, KH231-2, KH231-5	19911	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	vastavalt Keskkonnaameti kirjale (28.03.2016 nr. 7-9/16/2905-2)
233		Veekogu piiranguvöönd	37301:006:0076,37301:006:0053,37301:006:0077	22421	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
234		Veekogu piiranguvöönd	KH231-8, KH231-5, KH231-7	22421	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning veekogu ummistamiseks	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; setteid ei ladestata piiranguvööndisse
235		Mereranna piiranguvöönd saartel	34901:010:0022	122987	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning setete kandumiseks suublasse	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel projekteerida settebasseinid
236		Mereranna piiranguvöönd saartel	BV010-15, BV007-14, BV008-12, BV008-10, BV008-11, BV008-6, BV010-5, BV010-14, BV010-3, BV007-15, BV007-13, BV010-17, BV019-57, BV008-17, BV008-16	122987	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette ning setete kandumiseks suublasse	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel projekteerida settebasseinid

\*\* mõju puudub, kui kaugus on suurem kui 150 m