

## Keskonnamõju analüüs

## Purtsi Aakre 252

Koostajad:

Kavandamisspetsialist

Keskonnamõju analüüsi spetsialist

Ain-Meelis HannusToomas Hirse

algus:

lõpp:

Koostamise aeg:

10.08.2019

30.04.2021

Tabel 1. Objekti üldandmed

Valgamaa metskond

Nr		Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik			
1.1.	MPS ehitise nimi (ala): KULDSEPA METS-1 PURTSI-5(AAKRE 252) PURTSI-4(AAKRE 252) PURTSI-3(AAKRE 252) PURTSI-1( AAKRE 252) PURTSI-2 (AAKRE 252) LAANE PUKA-2	3101280010012 3020998010010 3101310010010 3101280010014 3101310010020 3020998010010 3101280010010	001 002 001 001 001 001 001	1939 1972 1972 1972 1972 1972 1973	0 60,3 92,2 98,5 260,6 127,9 4,2	ha ha ha ha ha ha ha			
	<b>Kokku</b>				<b>643,7</b>	ha			
			Projekteeritav*						
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus					
	Kurejärve tee	3,07	3			km			
	Lombi tee	5,1	1,3			km			
	Piiri-Marga tee	8,33	8,32			km			
	Mahasõidutee AA088			0,08		km			
	Lagesoo tee	3,07	3,07			km			
	Niguri-Purtsi tee	3,02	1,24	0,56		km			
	Purtsi-Marga tee	3,28	1,99			km			
	<b>Kokku</b>	<b>25,87</b>	<b>18,92</b>	<b>0,64</b>		km			
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK hallatav maa:  Võõras maa:	17101:001:0121; 55701:001:0203; 60801:001:0010; 60801:001:0016; 60801:001:0020; 60801:001:0024; 60801:001:0169; 60801:001:0421; 60801:001:0422; 60801:001:1209; 60801:001:1216; 60801:001:1217; 60802:001:0005; 60802:001:0014; 82401:001:0209; 17101:001:1611; 17101:001:1612; 60801:001:0006; 60801:001:0012; 60801:001:0013; 60801:001:0022; 60801:001:0031; 60801:001:0144; 60801:001:0153; 60801:001:0160; 60801:001:0333; 60801:001:0334; 60801:001:0351; 60801:001:0360; 60801:001:0370; 60801:001:0380; 60801:001:0400; 60801:001:0410; 60801:001:0470; 60801:001:0540; 60801:001:0580; 60801:001:0590; 60801:001:0612; 60801:001:0630; 60801:001:0642; 60801:001:0660; 60801:001:0790; 60801:001:0842; 60801:001:0852; 60801:001:1031; 60801:001:1034; 60801:001:1160; 60801:001:1232; 60801:001:1260; 60801:001:1344; 60801:001:1403; 60801:001:1660; 60801:001:1680; 60801:001:1740; 60801:001:1800; 60801:001:1850; 60801:001:1870; 60801:001:1903; 60801:001:1910; 60801:001:2060; 60801:001:2100; 60801:001:2140; 60801:001:2290;						625,2	ha

		60802:001:0120; 60802:001:0190; 60802:001:0290; 60802:001:0352; 60802:001:0560; 60802:001:0610; EHAK 6549;			208,8 ha
	Reformimata maa:				
	<b>Kokku</b>				<b>834 ha</b>
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	AA087; AA088; AA100; AA101; AA102; AA103; AA104; AA105; AA106; AA107; AA108; AA116; AA117; AA118; AA121; AA126; AA127; AA128; AA129; AA132; AA137; AA138; AA139; AA140; AA141; AA151; AA152; AA153; AA160; AA161; AA172; AA178; AA179; AA180; AA181; AA190; AA201;			
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				1076,5 ha 220,6 ha 23,67 ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>				
2.1.	MPS eesvool objektid: LAANE PUKA-2 PURTSI-1 (AAKRE 252) PURTSI-2 (AAKRE 252) PURTSI-5 (AAKRE 252)	Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus
		3101280010010	001		3,83 km
		3101310010020	001		4,39 km
		3020998010010	001		1,71 km
		3020998010010	002		2,28 km
	<b>Kokku</b>				<b>12,21 km</b>
				Projekteeritav*	
2.2.	Veejuhtmete pikkus (v.a nõva):	olemasolev	rek	uus	
			89,81	50,97	0,74 km
	<b>Kokku</b>		<b>89,81</b>	<b>50,97</b>	<b>0,74 km</b>
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>				
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %		
	kanarbiku (KN)	0,65	0,06		
	pohla (PH)	106,04	9,77		
	jänsekapsa-pohla (JP)	127,84	11,78		
	sinilille (SL)	25,92	2,39		
	mineraalne puistang (MP)	0,87	0,08		
	jänsekapsa (JK)	184,34	16,99		
	jänsekapsa-mustika (JM)	155,47	14,33		
	mustika (MS)	79,25	7,3		
	naadi (ND)	40,1	3,7		
	karusambla-mustika (KM)	5,98	0,55		
	angervaksa (AN)	34,19	3,15		
	tarna-angervaksa (TA)	31,44	2,9		
	tarna (TR)	4,07	0,38		
	sinika (SN)	2,39	0,22		
	mustika-kõdusoo (MO)	44,05	4,06		
	jänsekapsa-kõdusoo (JO)	206,44	19,03		
	siirdesoo (SS)	11,51	1,06		
	lodu (LD)	1,89	0,17		
	madal soo (MD)	22,59	2,08		

\* täidetakse projekteerimise käigus

## Keskkonnamõju analüüs Purtsi Aakre 252

Metsaparendusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märke metsad

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitse- väärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	AA088	26	0,09	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
2	AA100	13	0,63	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
3	AA101	3	0,49	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
4	AA101	22	2,35	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
5	AA104	21	0,24	AN kkt	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist kuivendatud angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama
6	AA116	4	1,23	TR kkt	mõjutamata	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
7	AA116	13	0,94	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
8	AA117	8	0,53	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
9	AA121	13	3,34	MD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
10	AA126	3	0,52	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
11	AA126	25	0,38	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
12	AA126	31	0,62	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
13	AA126	33	1,08	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
14	AA127	12	2,75	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
15	AA127	26	1,66	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
16	AA127	31	0,33	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
17	AA137	15	6,11	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
18	AA138	24	1	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
19	AA141	12	1,1	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
20	AA172	7	1,09	TR kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
21	AA180	8	1,08	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
22	AA180	14	1,48	AN kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
23	AA181	6	0,74	SS kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine	eksperthinnang ei ole vajalik, sest uusi kraave ei rajata või asuvad olemasolevate kraavide mõjualas
24	AA181	18	1,89	LD kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist lodu kasvukohatüübiga, kus negatiivse mõju vähendamiseks tuleb eraldise põhjapiiril asuv kraav jätta rekonstrueerimata

\* Märjade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:  
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

\*\* Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse  
Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

**Keskkonnamõju analüüs****Purtsi Aakre 252**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsealised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitseriisim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	-1160445083	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	132945481	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	-1445045083	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	203445481	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	-2147352876	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	-350145481	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	608:EKM:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	608:EKM:003	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
9	608:HAU:003	Pärandkultuuri objekt	oht pärandkultuuriobjekti kahjustamiseks	vältida pinnaseteid või tuleb kaaluda säilmete ümbermatmist
10	608:HAU:014	Pärandkultuuri objekt	oht pärandkultuuriobjekti kahjustamiseks	vältida pinnaseteid või tuleb kaaluda säilmete ümbermatmist
11	608:HAU:015	Pärandkultuuri objekt	oht pärandkultuuriobjekti kahjustamiseks	vältida pinnaseteid või tuleb kaaluda säilmete ümbermatmist
12	608:MTI:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
13	608:PNL:005	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
14	608:PNL:006	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
15	608:TAH:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	608:TAH:002	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	608:TAK:028	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
18	608:TAK:036	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
19	608:VKK:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
20	608:VKK:002	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
21	608:VKK:004	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
22	608:VKK:005	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
23	608:VKK:010	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
24	608:VOM:00	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
25	-764445083	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
26	904445083	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
27	-907831370	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
28	-922281018	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
29	-922420864	Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi
30	-923224684	Potentsiaalne Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi
31	-925843962	Potentsiaalne Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi
32	-926501808	Potentsiaalne Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi
33	-926690128	Potentsiaalne Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi
34	-926995320	Potentsiaalne Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi
35	-937350230	Natura elupaik	oht elupaigatüübi kahjustamiseks	trassiraied ei tohi kahjustada elupaigatüüpi

36	-940651604	Potentsiaalne Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
37	-945945083	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
38	-950479942	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
39	-953201338	Potentsiaalne Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
40	-954523798	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
41	955345540	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
42	-956196994	Potentsiaalne Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
43	-957609882	Potentsiaalne Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
44	-957970320	Potentsiaalne Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
45	-960281138	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
46	-961346746	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
47	-961779258	Natura elupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
48	AA103-15	Potentsiaalne vääriselupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
49	KLO1100847	Piiranguvöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	lubatud olemasolevate ehitiste hoiutööd
50	KLO1100916	Sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; kaitseala valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd 01.09.-31.01
51	KLO2000109	Hoiuala	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
52	KLO2000111	Hoiuala	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
53	KLO3100113	Püsielupaiga piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine	piiranguvööndisse uusi kraave ja voolunõvasid ei rajata, teetrassi ei laiendamine on keelatud; rekonstrueeritakse eesvoolud või eesvooluna toimivad kogujad
54	KLO3100879	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; väljaspool teid liikumispääs 01.03-31.08
55	KLO9101752	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata
56	KLO9102553	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	oht heljumi kandumiseks liigi elupaika	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
57	KLO9102901	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-25.07
58	KLO9107685	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	häärimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-25.07
59	KLO9120979	Liigi leiukoht (loomad\, III kat)	oht heljumi kandumiseks liigi elupaika	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
60	KLO9121608	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
61	KLO9128153	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
62	KLO9200055	Liigi leiukoht (loomad\, II kat)	oht heljumi kandumiseks liigi elupaika	ehitustööd teostada madalveeperioodil, vajadusel rajada settebasseinid või rakendada teisi meetmeid heljumi püüdmiseks
63	KLO9337032	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	pinnasetööd liigi leiukohas keelatud, vältida masinatega sõitmist või nende parkimist alale

64	KLO9338235	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	pinnasetööd liigi leiukohas keelatud, vältida masinatega sõitmist või nende parkimist alale
65	KLO9338240	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
66	KLO9338243	Liigi leiukoht (taimed\, II kat)	oht liigi leiukoha kahjustamiseks	pinnasetööd liigi leiukohas keelatud, vältida masinatega sõitmist või nende parkimist alale
67	KLO9338421	Liigi leiukoht (taimed\, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
68	PLO1001323	Kavandatav kaitseala	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	meetmed vastavalt tzoneeringule
69	PLO2002170	Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine; kaitseala valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hooldustööd 01.09.-31.01
70	PLO2002172	Kavandatav kaitsevöönd (piiranguvöönd)	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
71	RAH0000050	Natura (loodusala)	oht rahvusvahelise tähtsusega ala kahjustamiseks	meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tzoneeringule
72	RAH0000258	Natura (loodusala)	oht rahvusvahelise tähtsusega ala kahjustamiseks	meetmed vastavalt kaitseväärtustele ja kaitset reguleerivale tzoneeringule
73	VEE1012800	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
74	VEE1013000	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
75	VEE1013100	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
76	VEE2100400	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; heljumi ja pinnase kanne veekogusse; oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette	erodeerivate pindade katmine või kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil
77	VEP150010	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolul käsitsi voolutakistuste eemaldamine), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
78	VEP150019	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
79	VEP150020	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolul käsitsi voolutakistuste eemaldamine), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
80	VEP150034	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolul käsitsi voolutakistuste eemaldamine), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
81	VEP150035	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

82	VEP204068	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
83	VEP204069	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
84	VEP206195	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
85	VEP206466	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
86	VEP206666	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
87	VEP207757	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
88	VEP207966	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
89	VEP208162	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolul käsitsi voolutakistuste eemaldamine), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
90	VEP208443	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
91	VEP208478	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
92	VEP208479	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
93	VEP208480	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
94	VEP208481	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
95	VEP208482	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
96	VEP208483	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
97	VEP208496	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
98	VEP208820	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud ja teekraavid), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
99	VEP208821	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud ja teekraavid), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
100	VEPE01344	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

101	VEPL00290	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolud), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
102	VEPL01454	Vääriselupaik	veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse kahjustamiseks	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei rekonstrueerita (va eesvoolul käsitsi voolutakistuste eemaldamine), trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata
103	VEPL01878	Vääriselupaik	töid alale või sellega piirnevalt ei planeerita, mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
104		Kavandatav kaitseala	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	meetmed vastavalt tsoneeringule
105		Kavandatav kaitsevöönd	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
106		Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)	oht kaitsealuse objekti kahjustamiseks; veerežiimi mõjutamine	keelatud on uute teede, kraavide, voolunõvade, maha- ja möödasõitukohtade rajamine ning teekoridori laiendamine
107		Liigi leiukohtade alamkirjed	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata
108		Liigi leiukohtade alamkirjed	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil, elupaiga kahjustamine	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.04-30.06; uusi kraave ei rajata

\* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.