

Keskonnamõju analüüs

Koostajad:
 metsaparandusspetsialist
 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist

Ristiküla uus teetross

Küllike Kuusik algus: 22.10.2016
Toomas Hirse lõpp: 02.03.2018

Koostamise aeg:

Tabel 1. Objekti üldandmed

Pärnumaa metskond

Nr		Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala):					
	Kokku					0 ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Ristiküla teetross			1,30		km
	Kokku	0	0	1,30		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub:					
	RMK hallatav maa:	75601:005:0391;			1,5	ha
	Võõras maa:	75601:001:0839; 75601:001:0840;			0,4	ha
	Reformimata maa:					
	Kokku				1,9	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	LD061; LD062; LD063; LD064;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispirangutega metsamaa Muu maa				50,7	ha ha ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandussüsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
			Projekteeritav*			
2.2.	Veejuhtmete pikkus:	olemasolev	rek	uus		
		4,06	0,76	1,09		km
	Kokku	4,06	0,76	1,09		km
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	jänese kapsa (JK)	15,58	30,74			
	jänese kapsa-mustika (JM)	10,9	21,51			
	mustika (MS)	12,31	24,29			
	naadi (ND)	7,4	14,6			
	karusambla-mustika (KM)	2,04	4,03			
	karusambla (KR)	1,29	2,55			
	angervaksa (AN)	0,33	0,65			
	tarna-angervaksa (TA)	0,83	1,64			

* täidetakse projekteerimise käigus

Keskkonnamõju analüüs Ristiküla uus teetross

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	LD060	7	0,09	AN kkt	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama
2	LD060	12	0,24	AN kkt	tervikuna mõjutatud	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama
3	LD062	10	0,83	TA kkt	osaline mõjutatus	veerežiimi mõjutamine, millega võib kaasneda kkt degradeerumine	OÜ Metsabüroo eksperthinnangu alusel tegemist angervaksa kasvukohatüübiga, kus meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks ei pea rakendama

* Märjade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

** Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas
Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Keskkonnamõju analüüs**Ristiküla uus teetross**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetelised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	11812	Muinsuskaitseala või kinnismälestise kv	vajalik Muinsuskaitseameti luba töödeks	järgida Muinsuskaitseameti loa nõudeid
2	645845540	Natura elupaik	mõju puudub, töida alae ja sellega piirnevalt ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	KLO9122884	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	häirimine sigimis- ja pesitsusperioodil	trassiraieid ja ehitustöid on keelatud perioodil 01.04-15.07
4	KLO9401046	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	KLO9401055	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	KLO9401066	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	KLO9600590	Liigi leiukoht (seened, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	VEE1148100	Veekogu piiranguvöönd	oht kütuste ja määrdeainete sattumiseks vette; liigse heljumi kandumine suublasse ja setete valgumine veekogusse	järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; välistada setete valgumist veekogusse; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvate kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked; veekaitsevööndis keelatud puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.