













Objekt	Sütiste trepp	Šurfikaart nr 001	
Kuupäev	28.11.2022		
Šurfi asukoht		Šurfi paiknemine trepil	
Sütiste trepi trepiastme avang			
JRK NR		Foto	
1	Graniit trepiaste		
2	Liivakiht		
3	Jäme täitematerjal		
4	Looduslik aluspinnas		
Avatud trepiastme alune pinnas. Pildil on näha, et puudub trepiastme kinnitus.			

Objekt	Sütiste trepp	Šurfikaart nr 002	
Kuupäev	28.11.2022		
Šurfi asukoht		Šurfi paiknemine trepil	
Sütiste trepi trepiastme avang			
JRK NR		Foto	
1	Graniit trepiaste		
2	Liivakiht 10cm		
3	Jäme täitematerjal 40cm		
4	Looduslik aluspinnas		
Avatud 500mm vahemademe plaadi all pinnast, kuni loodusliku aluspinnaseni. Pildil on näha, et puudub trepiastme kinnitus.			

Objekt	Sütiste trepp	Šurfikaart nr 003	
Kuupäev	28.11.2022		
Šurfi asukoht		Šurfi paiknemine trepil	
Sütiste trepi kaldtee plaadi avang			
JRK NR		Foto	
1	Kiviplaad 4cm		
2	Liivakiht 10cm		
3	Jäme täitematerjal 30cm		
4	Looduslik aluspinnas		
Avamise tulemusena näha, et sarnaselt vahemademetele ja trepiastmetele oli ka kaldtee all liivakiht ja jäme täitematerjal.			

Objekt	Sütiste trepp	Šurfikaart nr 004	
Kuupäev	28.11.2022		
Šurfi asukoht		Šurfi paiknemine trepil	
<p>Sütiste trepi vahemademe plaadi avang</p>			
JRK NR		Foto	
1	Kiviplaat		
2	Liivakiht 10cm		
3	Jäme täitematerjal		
<p>Avamise tulemusena oli näha, et vahemademe plaadi all on 10cm liivakiht, mille all jäme täitematerjal</p>			

Objekt	Hüppemäe trepp	Šurfikaart nr 005	
Kuupäev	01.12.2022		
Šurfi asukoht		Šurfi paiknemine trepil	
Hüppemäe trepi trepiastme avang			
JRK NR		Foto	
1	Kiviplaat		
2	Liivakiht 10cm		
3	Kohalik aluspinnas		
Avamise tulemusena näha, et trepiastme all on liivakiht sängituseks ja liivakihi all looduslik aluspinnas			