

Keskkonnamõju analüüs

Koostajad:
Kavandamisspetsialist
Keskkonnamõju analüüsi spetsialist

Mehho_Krabi teed

Ain-Meelis Hannu algus:
Toomas Hirse lõpp:

Koostamise aeg:
25.03.2020
22.02.2021

Tabel 1. Objekti üldandmed**Võrumaa metskond**

Nr		Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõdühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala):					
	Kokku				0	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Mehho-Krabi tee			0,35		km
	Hintsiko-Metsla tee	0,83	0,51			km
	Kokku	0,83	0,51	0,35		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub:					
	RMK hallatav maa:	86502:001:0510;			0,2	ha
	Võõras maa:	86501:001:0257; 86502:001:0053;			0,2	ha
	Reformimata maa:					
	Kokku				0,4	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	RS116; RS117;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				10,7	ha ha ha
2.	<u>Kuivendusvõrk</u>					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandus- süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
			Projekteeritav*			
2.2.	Veejuhtmete pikkus (v.a nõva):	olemasolev	rek	uus		
		0,71	0,04			km
	Kokku	0,71	0,04	0		km
3.	<u>Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast</u>					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	jänese kapsa (JK)	7,37	69,2			
	jänese kapsa-mustika (JM)	2,42	22,72			
	angervaksa (AN)	0,39	3,66			
	mustika-kõdusoo (MO)	0,47	4,41			

* täidetakse projekteerimise käigus

Keskkonnamõju analüüs**Mehho_Krabi teed**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märke metsad

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	RS116	24	0,39	AN kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, märg mets eraldatud teest mineraalmaaga	leevendavad meetmed pole vajalikud

* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madal soo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

** Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Keskkonnamõju analüüs**Mehho_Krabi teed**

Metsaparendusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 4. Kaitseväärtused - avalik

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	865:AUT:005	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	865:LAU:001	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	865:MAG:001	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
4	865:MOM:002	Pärandkultuuri objekt	oht väärtuse kahjustamiseks	vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus
5	865:MOM:003	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	865:PNL:004	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	KLO9118365	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	mõju puudub, kuna uuendatakse vaid teekatet	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	KLO9118366	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	mõju puudub, jääb teiselepoole maanteed	leevendavad meetmed pole vajalikud

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.